

LP	Jednostka		Adres	Marka	Typ	Moc		Czynnik		Kwota brutto za jeden przegląd	Kwota brutto z dwa przeglądy
1	KMP Ostrołęka	KMP Ostrołęka	ul. J. Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka	Fujitsu	ABYA24LA/AOYA24LA (T00xxxx/R00395)	7,1	2014	R410a	TAK		
2	KMP Ostrołęka	KMP Ostrołęka	ul. J. Korczaka 16, 07-409 Ostrołęka	Fujitsu	ABYA24LA/AOYA24LA (T00xxxx/R00394)	7,1	2014	R410a	TAK		
3	KMP Płock	KMP Płock	Al. Kilińskiego 8, 09-400 Płock	Fujitsu	ABYG54LRTA/AOYG54LATT(T002105/....)	14	2014	R410a	TAK		
4	KMP Płock	KMP Płock	Al. Kilińskiego 8, 09-400 Płock	Fujitsu	ABYG54LRTA/AOYG54LATT(T002104/....)	14	2014	R410a	TAK		
5	KMP Płock	KMP Płock	Al. Kilińskiego 8, 09-400 Płock	Fujitsu	AWYZ24LBC/AOYZ24LBT (E004535/T004510)	7,1	2011	R410a	TAK		
6	KMP Płock	KMP Płock	Al. Kilińskiego 8, 09-400 Płock	FUJI	ROG12LM/RSG12LM	3,4	2017	R410a	TAK		
7	KMP Siedlce	KMP Siedlce	ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce	Fujitsu	AOYG36LETL/AUYG36LRLE (T022732/R003982)	10	2016	R410a	TAK		
8	KMP Siedlce	KMP Siedlce	ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce	Fujitsu	AOYG30LMTA/ASYG30LMTA (T000859/T000900)	8	2016	R410a	TAK		
9	KMP Siedlce	KMP Siedlce	ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce	Fujitsu	AWYZ24LBC	7,1	2011	R410a	TAK		
10	KMP Siedlce	KMP Siedlce	ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce		ROG24LF/RSG24LF (E004309/E004356)	8	2017	R410a	TAK		
11	KPP Kozienice	KPP Kozienice	ul. Radomska 1, 26-900 Kozienice	Fujitsu	AOYG30LMTA/ASYG30LMTA (T000836/t000901)	8	2016	R410a	TAK		
12	KPP Białobrzegi	KPP Białobrzegi	ul. Żeromskiego 23, 26-800 Białobrzegi	Fujitsu	AOYZ24LBT/AWYZ24LB (E004607/.....)	7,1	2011	R410a	TAK		
13	KPP Białobrzegi	KPP Białobrzegi	ul. Żeromskiego 23, 26-800 Białobrzegi	FUJI	ROG30LMTA/RSG30LMTA (T000040/T000041)	8	2016	R410a	TAK		
14	KPP Ciechanów	KPP Ciechanów	ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów	Whirlpool	AMD027 (nr. 991404019067/853002701100)	7	2015	R410a	TAK		
15	KPP Ciechanów	KPP Ciechanów	ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów	Fujitsu	AOYG36LMTA/ASYG36LMTA (T000952/T000354)	9,4	2016	R410a	TAK		
16	KPP Garwolin	KPP Garwolin	ul. Stacyjna 23, 08-400 Garwolin	Fujitsu	AOYA18LALA/ABYF18LBT (/T002784)	5,2	2011	R410a	TAK		
17	KPP Garwolin	KPP Garwolin	ul. Stacyjna 23, 08-400 Garwolin	Fujitsu	AOYG30LETL/ABYG30LRTE (T0137300/T001204)	8,5	2016	R410a	TAK		
18	KPP Gostynin	KPP Gostynin	ul. 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin	Fujitsu	AWYA24LB/AOYZ24LBT? (E004623/...)	7,1	2011	R410a	TAK		
19	KPP Gostynin	KPP Gostynin	ul. 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin	LG	UJ30 (AJNW30GVLAO sn:405KAAE000082)			R410a	TAK		
20	KPP Grójec	KPP Grójec	ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec	Fujitsu	ASY18UBBN/AOY18UNBNL (nr.E017429/E019535)	5,4	2013	R410a	TAK		

21	KPP Grójec	KPP Grójec	ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec	Fujitsu	AOYG30LETL/ABYB30LRTE (T017623/T001202)	8,5	2016	R410a	TAK		
22	KPP Grójec	KPP Grójec	ul. Brzozowa 108, 05-600 Grójec	Fujitsu	ASY12USCCW/AOY12USCC (E158888/E159795)	3,25	2013	R410a	TAK		
23	KPP Lipsko	KPP Lipsko	ul. Spacerpwa 31a, 27-300 Lipsko	Fujitsu	AOYZ24LBT/AWYZ24LB4 (T004504/E004539)	7,1	2011	R410a	TAK		
24	KPP Lipsko	KPP Lipsko	ul. Spacerpwa 31a, 27-300 Lipsko	Fujitsu	AOYG30LETL/ABYB30LRTE (T0101160/T017302)	8,5	2016	R410a	TAK		
25	KPP Łosice	KPP Łosice	ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice	FUJI	RJZ24LBCROZ24LB	7,1	2011	R410a	TAK		
26	KPP Łosice	KPP Łosice	ul. Kolejowa 6, 08-200 Łosice	Fujitsu	ABYG30LRTE/AOYG30LETL (T001215/T016148)	8,5	2016	R410a	TAK		
27	KPP Maków Maz.	KPP Maków Maz.	ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki	FUJI	RJZ24LBC/ROZ24LBT (F000371/T000394)	7,1	2011	R410a	TAK		
28	KPP Maków Maz.	KPP Maków Maz.	ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki	Fujitsu	RSYG30LMTA/AOYG30LMTA (T002531/T002502)	8	2018	R410a	TAK		
29	KPP Mława	KPP Mława	ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława	FUJI	RJZ-24LB/ROZ-24LB (T000369/)	7,1	2011	R410a	TAK		
30	KPP Mława	KPP Mława	ul. Sienkiewicza 2, 06-500 Mława	Fujitsu	RSYG30LMTA/AOYG30LMTA (T002604/T002501)	8	2018	R410a	TAK		
31	KPP Ostrów Maz.	KPP Ostrów Maz.	ul. płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Fujitsu	RSYG30LMTA/AOYG30LMTA (T002534/T002504)	8	2018	R410a	TAK		
32	KPP Płońsk	KPP Płońsk	ul. 1-go Maja 3, 09-100 Płońsk	FUJI	RJZ-24LB/ROZ-24LB(E000402/.....)	7,1	2012	R410a	TAK		
33	KPP Przysucha	KPP Przysucha	ul. 3-go Maja 8, 26-400 Przysucha	Fujitsu	AOYG30LMTA/ASYG30LMTA (T0011256/T001574)				TAK		
34	KPP Sierpc	KPP Sierpc	ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc	Fujitsu	ABYG45LRTA/AOYG45LATT (T002738/T006266)	12,5	2015	R410a	TAK		
35	KPP Sierpc	KPP Sierpc	ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc	Fujitsu	ABYG45LRTA/AOYG45LATT (T002736/T006015)	12,5	2015	R410a	TAK		
36	KPP Sierpc	KPP Sierpc	ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc	Fujitsu	ABYG45LRTA/AOYG45LATT (T002737/T006267)	12,5	2015	R410a	TAK		
37	KPP Sierpc	KPP Sierpc	ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc	Fujitsu	ABYG45LRTA/AOYG45LATT	12,5	2015	R410a	TAK		
38	KPP Sokołów	KPP Sokołów	ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski	LENNOX	LXIHM24N (nr.D200087440815417150032/D200087440715417120032)	6,6	2015	R410a	TAK		
39	KPP Węgrów	KPP Węgrów	ul. J. Piłsudskiego 6. 07-100 Węgrów	Fujitsu	ABYF18LBT/AOYA18LALL (T002792/)	5,4	2011	R410a	TAK		
40	KPP Węgrów	KPP Węgrów	ul. J. Piłsudskiego 6. 07-100 Węgrów	Fujitsu	RSYG30LMTA/AOYG30LMTA (T002537/T002506)	8	2018	R410a	TAK		

41	KPP Wyszaków	KPP Wyszaków	ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszaków	Fujitsu	ABYF18LBT/.... (T002803/)	5,4	2011	R410a	TAK		
42	KPP Wyszaków	KPP Wyszaków	ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszaków	Fujitsu	AOYG30LETL/ABYG30LRTE (T001203/T017301)	8,5	2016	R410a	TAK		
43	KPP Zwoleń	KPP Zwoleń	ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń	GREE	GWH24QE-K6DNB2C/I+K6DNA1C/O (SN: 4K56890007570/4M41490001456)			R32	TAK		
44	KPP Zwoleń	KPP Zwoleń	ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń	GREE	GWH24QE-K6DNB2C/I+K6DNA1C/O (SN: 4K56890007692/4M41490001415)			R32	TAK		
45	KPP Zwoleń	KPP Zwoleń	ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń	GREE	GWH24QE-K6DNB2C/I+K6DNA1C/O (SN: 4K56890007573/4M41490001409)			R32	TAK		
46	KPP Zwoleń	KPP Zwoleń	ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń	GREE	GWH24QE-K6DNB2C/I+K6DNA1C/O (SN: 4K56890007605/4M41490001417)			R32	TAK		
47	KPP Zwoleń	KPP Zwoleń	ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń	GREE	GWH24QE-K6DNB2C/I+K6DNA1C/O (SN: 4K56890006580/4M41490001411)			R32	TAK		
48	KPP Żuromin	KPP Żuromin	ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin	Fujitsu	AVYZ 24LBC/ (E004837/)	7,1	2011	R410a	TAK		
49	KPP Żuromin	KPP Żuromin	ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin	Fujitsu	RSYG30LMTA/AOYG30LMTA (T002603/T002500)	8	2018	R410a	TAK		
50	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	FUJI	ROG45LE/RYG45LR (T000098/T0000147)	14	2016	R410a	TAK		
51	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	HAIER	AC28ES1ERA(S) (nr.aa8x31e2r00ate1g0002/aa9lc0e2r00axe1g0002)	8,5	2014	R410a	TAK		
52	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	Fujitsu	ABYG30LRTE/AOYG30LETL (T025911/T001701)		2017		TAK		
53	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	Fujitsu	ABYG30MTA		17				
54	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	HAIER	AC140S2SK1FA				TAK		
55	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	FUJI	RYG54LR/ROG54LA		2011	R410a	TAK		
56	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	HAIER	1AU24GS1ERA/AC24SC1ERA (nr.aa8940e0200atd5w0096/aa8rx0e0200axd5w0012)	6,5	2015	R410a	TAK		

57	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	FUJI	ROG30LMTA/RSG30LMTA (T000042/T000032)	8	2016	R410a	TAK		
58	KWP Radom	Wydz Łączności	ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom	HAIER	1U28HS1ERA/AC28ES1ERA (nr.aa8x31e2r00ave730005/aa9lc0e2r00axe730001)	8,3	2015	R410a	TAK		
									RAZEM		