

**KOSZTORYS EUROTAX nr 1880814**

wykonał(a): Krzysztof Cylwik, dnia 03.10.2023  
do szkody nr: 4770268/001 z dnia 27.09.2023

nr licencji: 10934, wersja danych: 10.2023 wydrukowano dnia: 03.10.2023

**DANE POJAZDU**

Marka	BMW	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Seria 3 [F30/F80] 15-18	Nr nadwozia	WBA8B11010K381019
Typ	330i xDrive aut		
Kod EC	0114416	Data 1. rejestracji	03.01.2018
		Rok produkcji	2017
Przebieg		Przebieg	328504
Przebieg ostatni		Lakier	
Przebieg następny	04.01.2024		
Pojazd jezdny: TAK		Akt wandalizmu: bd	Kradzież częściowa: bd

**POZYCJE KOSZTORYSU**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
<b>Okladzina zderzaka tylnego</b> Wiercenie zderzaka t. (wszystkie otwory) Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	1,00	[REDACTED]
<b>Tłumik zderzaka tylnego</b> Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	0,70/0,00	[REDACTED]
<b>Tłumik zderzaka tylnego, wew. środkowy</b> Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX		WY	0,70/0,10	[REDACTED]
		<b>Łącznie</b>	<b>1,10</b>	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
<b>Zderzak tylny, kompletny k</b>		200	K1R	1,40	[REDACTED]
<b>Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)</b>		200	L	1,10	[REDACTED]
		<b>Łącznie</b>		<b>2,50</b>	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			[REDACTED]
Materiał lakierniczy			[REDACTED]
Blacharz	1,10	[REDACTED]	[REDACTED]
Lakiernik	2,50	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Koszty naprawy łącznie (netto)</b>			[REDACTED]
<b>VAT (Materiał) 23%</b>			[REDACTED]
<b>VAT (Robocizna) 23%</b>			[REDACTED]
<b>Koszt naprawy łącznie (brutto)</b>			[REDACTED]

Koszt naprawy kwota słownie: dwa tysiące dwieście osiem zł, groszy 26/100

**Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym**

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
3124634015	P Okładzina zderzaka tylnego (3010900) <i>Producent: --</i>	AUTO-ELEMENTS	
20D19632	PJ Tłumik zderzaka tylnego (3011350) <i>Producent: POLCAR</i>	POLCAR	
51127256921	O Tłumik zderzaka tylnego, wew. środkowy (3011360) <i>Producent: BMW</i>	BMW	

**Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe**

**Rodzaj materiału lakierniczego**

200 2-warstwowy

**Wyposażenia**

- System asystenta parkowania, przód+tył

**Dodatkowe objaśnienia**

F - pozycje wprowadzone z ręki  
M - cena części z modułu MONEX  
100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie  
Dane - baza oryginalna: 10.2023, baza użyta do przeliczenia 10.2023

**Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie**

**Auto-Elements** www.auto-elements.pl, tel: +48 32 2000 803, e-mail: element@element.com.pl

**Polcar** www.polcar.com, tel: 801-066-703, +48 22 492-24-00

W wyniku indywidualnej analizy w kalkulacji kosztów naprawy pojazdu zostały zastosowane części oryginalne (O), części równoważne oryginalnym (Q) oraz części porównywalnej jakości (P). Oznaczenie uszkodzonych części zamiennych, dla których zastosowano części Q lub części P (oznaczone symbolem „M”) znajduje się w kalkulacji.

W kalkulacji kosztów naprawy pojazdu dla wskazanych w niej elementów zostały uwzględnione części P. Powodem zastosowania części P jest zaawansowany wiek uszkodzonego pojazdu oraz fakt, że pojazd nie jest objęty gwarancją producenta, który uzależnia zachowanie gwarancji od wykorzystania w naprawie wyłącznie części O, dotychczas nie był serwisowany i naprawiany wyłącznie przy użyciu części O oraz nie wystąpiły inne przesłanki przemawiające za zastosowaniem części O lub Q. Jednocześnie za zastosowaniem części P przemawiają zaawansowany wiek uszkodzonego pojazdu oraz stopień wyeksploatowania wymienionych w kalkulacji części do tego stopnia, że nie mogły konkurować (pod względem użyteczności i ryzyk) z częściami P. Część P, objęta gwarancją producenta części jest pewniejsza i bardziej użyteczna niż zużyta część oryginalna w tym pojeździe. Ponadto prostota konstrukcji proponowanych części powodują, że ich „zdatność” do pełnej restytucji jest możliwa do oceny bez skomplikowanych badań. Części P objęte są gwarancją ich producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów.

W celu nabycia części lub materiałów lakierniczych w cenach wskazanych w kosztorysie prosimy o kontakt:

- e-mail: CZESCI@VIGEKSPERT.PL

- nr telefonu: 22 575 25 25

W przypadku zakupu części oraz materiałów lakierniczych po cenie wyższej niż wskazana w niniejszym kosztorysie, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen, do cen wskazanych w kosztorysie.

Informujemy, że na życzenie wskażemy warsztat naprawczy świadczący usługi naprawcze w Pani/Pana miejscu zamieszkania lub siedziby firmy, który za cenę przedstawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w niniejszej kalkulacji kosztów naprawy jest w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu poprzedniego. W tym celu prosimy o kontakt z InterRisk Kontakt 22 575 25 25 lub z likwidatorem szkody.

**UWAGI:**

1. Dokument sporządzono w imieniu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (dalej: InterRisk).