

Gorzów Wlkp. 13.03.2024 r.

Obowiązkowy przegląd techniczny dwóch mieszadeł śmigłowych STAMO typ HHSL09-2GN300-2GN380 pracujących w komorach ZKF w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. ul. Kostrzyńska 158.

Zakres prac serwisowych:

- demontaż przez Serwis, przy użyciu dźwigu (wynajem dźwigu po stronie wykonawcy) motoreduktora na ZKF nr 1 i ZKF nr 2 (prace w II etapach dla każdego ZKF osobno w uzgodnieniu z Zamawiającym) i transport do Siedziby Serwisu,
- weryfikacja stanu motoreduktora – przygotowanie raportu,
- wymiana części szybkozużywających się i środków smarnych:
 - Przekładnia FDAF 128B-K2-1MA7 130
 - wymiana łożysk i uszczelnień w przekładni 4BA64-Z i adapterze IEC,
 - wymiana wkładki sprzęgła,
 - uszczelnienie tulei wyjściowej przekładni,
 - wymiana oleju,
 - Silnik 1MA7 130 4BA64-Z
 - wymiana łożysk i uszczelnień wału,
- poprawki lakiernicze przekładni i silnika,
- próby motoreduktora na stanowisku roboczym,
- montaż motoreduktorów na komorach ZKF przy użyciu dźwigu.

Po zamontowaniu motoreduktora, Serwis uruchomi kompletne mieszadło i dokona pomiarów elektrycznych pod obciążeniem hydraulicznym. Urządzenie zostanie poddane 72 – godzinnemu rozruchowi hydraulicznemu, po którym zostanie spisany protokół odbioru.

Jeżeli podczas przeglądu zajdzie konieczność wymiany dodatkowych części to Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dodatkową ofertę do weryfikacji.

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na części mechaniczne i wykonane prace.

Termin wykonania zlecenia: dla dwóch etapów do 8 tygodni od otrzymania zlecenia.

Forma udzielenia zamówienia – zlecenie.

Płatność przelewem do 30 dni od dostarczenia faktury VAT wraz z protokołem dostawy.