

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO – BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ WLZ
W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYJNYM
W GRABOWCU, DZ. NR345/5

OŚWIETLENIE PLACU I ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE NN

STE I. BUDOWA LINII KABLOWEJ NN - WLZ [PODZIEMNEJ] I OŚWIETLENIA PLACU

KOD CPV – 45316100-6

KOD CPV – 45314310-7

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru budowy linii kablowej nn i oświetlenia drogi.

1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót Elektrycznych i obejmują :

- budowę kablowych linii energetycznych nn, 0,4kV – podziemnych
- montaż słupów i opraw oświetleniowych
- uziemienie
- oświetlenie drogi

1.2 OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą normą PN- 76/E – 05125 i N SEP-E-004.

1.3 MATERIAŁY DO BUDOWY LINII KABLOWYCH NN I OŚWIETLENIA TERENU.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu – budowy linii kablowych są :

- kabel YKY 5X10mm² , 1kV PN93/E90401
- kabel YKY4x10 mm²
- kabel YKY3x6mm²
- kabel YKY 4x6mm²
- rura ochronna- 50 wg PN – 74/C – 89200 [z karbowaną warstwą zewnętrzną i gładką wewnętrzną]
- końcówki kablowe
- płaskownik stal. ocynk.30x4mm
- słup alum. anodowany, o wys. 4,5m
- słup alum. anodowany o wys. 6m
- fundament prefabrykowany B51
- fundament prefabrykowany B71
- oprawa oświetleniowa uliczna, na źródła światła LED 50W, IP65 .Oprawa w obudowie aluminiowej w montowana bezpośrednio na słupie , kolor światła 4000K [Wam White]. Strumień LED - 7750Lm
- oprawa oświetleniowa typu "parkowego" na źródła światła LED34W; IP65, montowana bezpośrednio na słupie, temp. barw 4000K; Strumień LED 4400lm
- tabliczki zaciskowo-oświetleniowe [do słupów] 1-bezp.
- lakier bitumiczny czarny
- wazelina tech.
- uchwyt kabl. Uniwersalne
- taśma izolac. Denso
- słupki bet. oznaczeniowe SO 115x20x30
- piasek zwykły do betonów
- opaski kabl.
- przewód YDY3x2,5mm²
- pręt stal. ocynk. fi 20
- folia PCV niebieska gr. 0,5mm wg BN – 68/6853-03

1.4 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu.

Kable w czasie składowania powinny być na bębnoch, dopuszcza się składowania krótkich odcinków w kręgach.

Stalowe elementy latarni można składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA LINII KABLOWEJ I OŚWIETLENIA DROGI

Sprzęt stosowany do wykonania niniejszego zadania to :

- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- samochód samowyładowczy
- żuraw samochodowy
- ciągnik kołowy
- spawarka transformatorowa
- wibromłot elektr. lub spalinowy
- samochód specjalny z platformą i balkonem

2.1 TRANSPORT KABLI I SŁUPÓW

Władowanie i wyładowanie słupów należy dokonać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem pochylnią.

Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków :

- kable należy przewozić na bębnoch, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach, jeżeli masa kabla [kręgu] nie przekroczy 80kg, a temperatura powietrza jest wyższa od +4 stopnie C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza 40- krotna średnica zewnętrzna kabla.
- zaleca się przewożenie bębnoch z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnoch z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach,
- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcza bębnoch powinna być przymocowana do skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnoch z kablami w skrzyni płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem,
- umieszczenie zdejmowanie bębnoch z kablami z samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia,
- swobodne staczanie bębnoch z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45111200-0

Trasa linii kablowych powinna być wytyczona zgodnie z projektem.

Teren powinien być zniwelowany.

3.2 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV45100000-8

Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Zachować szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed obsypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wnęki pod słupy i fundamenty zabezpieczyć pokrywami z drewna.

3.3 PRZEPUSTY KABLOWE

KOD CPV 453154310-7

Przed ułożeniem kabla wykonać przepusty kablowe.

Na skrzyżowaniu z drogą przepusty wykonać z rur dwuwarstwowych 110, na głęb. min 1,0m za pomocą przepychów.

Na skrzyżowaniu i zbliżeniu z sieciami innych użytkowników również, z rur 50 [wyjątek skrzyżowanie kabli ŚN i gazem – rury stalowe].

Głębokość układania przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, 0,7m

3.4 UKŁADANIE KABLA

KOD. CPV 45314310-7

Kabel układać na 10cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3% .

Po ułożeniu kabel przykryć 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego, miejscowego

[bez kamieni i gruzu], a następnie przykryć folią polietylenową koloru niebieskiego o grub. min 0,5mm i szerokości 20 - 30cm. Kabel układać na głęb. 0,7m , [0,8m od poziomu nawierzchni] należy zachować normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych. Przed zasypaniem kabla dokonać odbioru , sposobu ułożenia kabla oraz zgłosić do geodezji celem inwentaryzacji.

Linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników. Odległość między oznacznikami nie powinna przekroczyć 10m. Ponadto oznaczniki należy umieścić przy wejściach do przepustów rurowych, oraz oznaczyć miejsce wykonanej pętli. [jeżeli występuje]

3.5 MONTAŻ SŁUPÓW

KOD CPV 44212220-7

KOD CPV 45316100-6

Słupy oświetleniowe ustawiać w ziemi, na betonowej prefabrykowanej stopie [fundamencie] i stabilizować prefabrykowanymi ustojami.

Stosować słupy stal. ocynkowany rurowy, koloru szarego o wys. 4,5m.

Podczas montażu i stawianiu słupów w pobliżu urządzeń pod napięciem , należy spowodować wyłączenie tych urządzeń.

Wciągnąć przewód YDY3x2,5mm² do słupów.

We wnękach słupów zainstalować tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe. Wnęki bezpiecznikowe sytuować od strony chodnika.

Na słupach umieścić tabliczki mocowane nitami z numeracją słupa [Napisy powinny być wykonane w sposób trwały.

3.6 MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

KOD CPV 315120000-7

KOD CPV 45316100-6

Przed zamocowaniem na słupach sprawdzić działanie opraw oraz prawidłowość połączeń.

Wysięgniki i oprawy mocować w sposób trwały uniemożliwiający ich obrót.

Źródła światła i zasilacz LED założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw. Oprawy przystosowane są do zamontowania bezpośrednio na słupie

3.7 INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA

KOD CPV 45311100-1

Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają :

- słupy stalowe
- oprawy oświetleniowe w obudowie metalowej.

Przewody ochronne przyłączyć do przewidzianych dla tego celu zacisków.

Przewody uziemiające i uziomy zabezpieczyć przed korozją .

Uziomy wykonać z prętów i kształtowników ocynkowanych.

W wyznaczonych słupach [lub na końcowych słupach] należy wykonać uziemienie szpilkowe typu Galmar, którego oporność nie może przekroczyć 30 Ohm.

Połączenia spawane i śrubowe pomalować dwukrotnie lakierem asfaltowym.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

KOD CPV 453170000-2

4.1 ZAKRES KONTROLI I POMIAR

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy :

- sprawdzić stan kabli, osprzętu, opraw i przewodów
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz,
- sprawdzić linię pod napięciem,
- wykonać pomiar uziomów roboczych,
- wykonać pomiar natężenia oświetlenia,
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli,
- skontrolować stan techniczny

5. ODBIÓR ROBÓT

Inwestor i wykonawca [każdy w swoim zakresie]powinien :

- przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z odpowiednim wyprzedzeniem Inwestorowi

- sprawdzić pomiar geodezyjny

- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót i funkcjonowanie urządzeń oraz układówⁱ

Końcowego odbioru dokonuje Inwestor, który ustala komisje odbioru z udziałem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, użytkownika, p-poż itp.

Komisja powinna :

- zbadać kompletność , aktualność i stan techniczny dokumentacji technicznej i akceptować ją,
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów szafek oświetleniowych w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją
- sprawdzić funkcjonalność urządzeń oraz wyrzykowymi pomiarami zgodność danych z przedstawionymi dokumentami.

ROBOTY UZNAJE SIĘ ZA WYKONANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ,
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ I WYMAGANIAMI INŻYNIERA, JEŻELI WSZYSTKIE BADANIA
KONTROLNE DAŁY WYNIKI POZYTYWNE.

Opracowała: Teresa Kowala –listopad 2021r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO I WLZ W KOMPLEKSIE REKREACYJNO-SPORTOWYM
W GRABOWCU, DZ.NR 345/5
