

Temat : **Murów ul. Parkowa dz. nr 244/16 - Rozpoznanie pod budownictwo mieszkalno-usługowe**

Sonda nr: **1**

W otworze: **1**

Nr arch.: **Z - 5676**

Rzędna: **99,69 m npm.**

Data wykonania: **28.01.2021r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	INTERPRETACJA		
				$N_{10}$	$I_D$	$I_S$
			10203040			
1		$nN(Ps, Gb, okr.C)$		5	0,37	0,916
2		Ps		16	0,59	
3						
Sonda nr: 2Rzędna: 99,82 m npm						
W otworze: 2Data wykonania: 28.01.2021r.						
		$Tl, Ps$ $nB(Ps)$				
1		Ps		14	0,55	
		Ps		21	0,64	
2						
3						
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,330,400,500,600,670,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko		
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony	Zał. Nr 06