

Temat : **Murów ul. Parkowa dz. nr 244/16 - Badania dodatkowe**

Sonda nr: **1**

Nr arch.: **Z - 5676**

Rzędna **163,00 m npm.**

W otworze: **6**

Data wykonania: **17.04.2021r.**

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	INTERPRETACJA		
				$N_{10}$	$I_D$	$I_s$
			10 20 30 40			
1		nN(Gb,K)				
		nN(Ps,okr. C, Gb)		6	0,37	0,916
2	2,00	Ps		7	0,43	
3				15	0,58	
4		Gpz				
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,33 0,40 0,50 0,60 0,67 0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko		
Stan gruntu			luźny średnio zagęszczony zagęszczony	Zał. Nr 06		