




WSW ————— **I** ————— ENE WNW ————— ESE **II** WSW ————— ENE NNW ————— **III** ————— SSE



głębokość otworu [m]
odległość między otworami
data wykonania otworu

ZAKŁAD USŁUG GEOLOGICZNYCH			
Temat:	Murów ul. Parkowa dz. nr 244/16 - Badania dodatkowe		
Rodzaj dokumentu:	przekroje geotechniczne I - III		Skala 1:100/500
Dokumentator:	mgr Barbara Szydełko	04.2021r.	Nr arch. Z-5676
Opr. graficzne:	mgr Barbara Szydełko	04.2021r.	Zał. Nr 03.01