

Opis przedmiotu zamówienia:



Przedmiotem zamówienia jest naprawa 8 sztuk brogów oraz punktu widokowego w ramach projektu pt.: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w latach 2019-2023 na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, według następujących wytycznych:

- 1) Uzupelnienie braków pokrycia dachu wysokiej jakości papą termozgrzewalną tj. uszkodzonej lub zerwanej części papy na całej powierzchni dachu lub jego części.
- 2) Uzupelnienie dolnej konstrukcji brogu (drewniane nogi brogów powiązać z podstawą betonową prefabrykatami betonowymi).
- 3) Naprawa punktu widokowego – wymiana więźby dachowej wraz z naprawą pokrycia papą termozgrzewalną.
- 4) Prace związane z naprawami należy wykonać w terminie od 01.05.2023 do 31.05.2023 r.
- 5) Wszelkie koszty oraz niezbędne formalności związane z transportem, odbiorem oraz utylizacją zebranych materiałów leżą po stronie Wykonawcy.
- 6) Miejsca lokalizacji brogów przeznaczonych do naprawy zlokalizowane są na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w obrębie leśnictw: Olchówka, Krynica, Gnilec, Przechody, Jelonka, Łączyno, Pasieki . Łączna ilość to 8 sztuk brogów i 1 punkt widokowy.


Szczegółowa lista lokalizacji wraz z opisem zaplanowanych prac, znajduje się w załączniku nr. 1 dołączonego do powyższego opisu przedmiotu zamówienia.

- 7) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niewyszczególnione w opisach, a niezbędne dla właściwego wykonania prac i poprawnej realizacji zamówienia.
- 8) Koszty napraw powinny być przedstawione na każdy obiekt oddzielnie.

Załącznik nr. 1 Lista brogów wraz z adresem leśnym przeznaczone do remontu wraz z opisem prac oraz adresem leśnym.



Bróg nr 1.	
Zdjęcie	
Opis czynności	<p>Do wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej stronie dachu około 12 m²
Adres leśny	<p>01-05-1-02-38 Ba -00 20-05-092-0006 działka nr 333 Leśnictwo: Olchówka Numer ewidencyjny brogu: 1160/806</p>
Bróg nr 2.	
Zdjęcie	



Opis czynności	Do wykonania: - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych - pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m ²
Adres leśny/administracyjny	01-05-1-02-80 Af 20-05-092-0006 działka nr 394/1 Leśnictwo: Olchówka Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 3/99 Bróg nr 3.
Zdjęcie	
Opis czynności	Do wykonania: - pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m ² . - należy wyrównać u podstawy konstrukcję nośną brogu
Adres leśny/administracyjny	01-05-3-09-129 A-a – 00 20-05-092-0006 nr 766/1 Leśnictwo Jelonka Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 3/110 Bróg nr 4.







Zdjęcie	
Opis czynności	<p>Do wykonania: - pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m².</p>
Adres leśny/administracyjny	<p>01-05-3-09-79 Da 20-05-092-0006 nr 760/1 Leśnictwo Jelonka Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 6/110</p>
Bróg nr 5.	
Zdjęcie	
Opis czynności	<p>Do wykonania: - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 6 podpór betonowych - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej stronie dachu około 12 m²</p>
Adres leśny/administracyjny	<p>01-05-3-08-124 Cd 20-05-092-0006 nr 819 Leśnictwo Przechody Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 2/110</p>







Bróg nr 6.	
Zdjęcie	
Opis czynności	Do wykonania: - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej stronie dachu około 25 m ² . - wyprostowanie konstrukcji nośnej brogu
Adres leśny/ administracyjny	01-05-3-08-124Dh 20-05-092-0006 nr 814 Leśnictwo Przechody Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 1/110
Bróg nr 7.	
Zdjęcie	
Opis czynności	Do wykonania: - pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m ² .
Adres leśny/	01-05-2-05-778 Al. 20-05-092-0002 nr 227





administra cyjny	Leśnictwo Krynica Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 3/101
Bróg nr 8.	
Zdjęcie	
Opis czynności	Do wykonania: - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej strony dachu 12 m ²
Adres leśny/ administra cyjny	01-05-1-10-51 Ck 20-05-092-0002 nr 352 Leśnictwo Łączyno Numer ewidencyjny brogu: 1161/806
Punkt widokowy „Babia Góra”	
Zdjęcie	
Opis czynności	Do wykonania: - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych





Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



	- wymiana więźby dachowej wraz z naprawą pokrycia papą termozgrzewalną około 25 m ²
Adres leśny/ administracyjny	01-05-1-01-7 Ai 20-05-092-0006 nr 271/3 Leśnictwo Pasieki Numer ewidencyjny brogu: 943/291

