


Inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej:

- 53 Drzwi wejściowe 146 x 210 cm
- 54 Okno 45 x 45 cm
- 55 Okno 85 x 160 cm
- 56 Okno 145 x 160 cm
- 57 Okno 465 x 160 cm
- 58 Okno 88 x 40 cm
- 59 Okno 90 x 160 cm
- 60 Drzwi 108 x 205 cm
- 61 Okno 85 x 46 cm
- 62 Drzwi 90 x 205 cm
- 63 Okno 170 x 115
- 64 Okno 200 x 115
- 65 Okno 118 x 115
- 66 Okno 145 x 150



BUDYNEK B

BUDYNEK C

BUDYNEK D



ELEWACJA WSCHODNIA- SEGMENT B, SEGEMT C, SEGMENT D



Inwentaryzacja stolarki okiennej i drzwiowej:


- 44 Okno 220 x 150 cm
- 45 Drzwi balkonowe 80 x 220 cm
- 46 Okno 85 x 152 cm
- 47 Okno 142 x 152 cm
- 48 Okno 110 x 115 cm
- 49 Okno 232 x 150 cm
- 50 Drzwi 100 x 220cm
- 51 Okno 115 x 100 cm
- 52 Okno 112 x 110 cm

BUDYNEK D

BUDYNEK C

BUDYNEK A

ELEWACJA ZACHODNIA- SEGMENT B, SEGEMT C, SEGMENT D

Projekt termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie , Żydowo 112, dz nr. 544/21					<div>DELTA</div> <div>BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO</div>		
Inwentaryzacja elewacja wschodnia-segment B,C,D, zachodnia- segment A,C,D							
Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Żydowie Żydowo 107, 76-010 Polanów							
Projektant:		mgr inż. arch.Milena Winnicka		269/LBOKK/2020		maj 2023	
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko		Nr uprawnień		Podpis		Skala 1:100 Rys.3
						75-411 Koszalin ul.Partyzantów 17 tel./fax:(094) 342 54 64 e-mail:biurodelta@gwp.pl	

DELTA  
BIURO AUDYTORA ENERGETYCZNEGO

