MAPA Z INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI GMINNEJ WRAZ Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKK-O-ZG.6640.33.2022
Województwo		warmińsko-mazurskie
Powiat		lidzbarski
Jednostka ewidencyjna (miasto)	Identyfikator / nazwa	280901_1 LIDZBARK WARMIŃSKI
Obręb ewidencyjny	Identyfikator / nazwa	280901_1.0006 LIDZBARK 6, 280901_1.0003 LIDZBARK 3
Położenie		ul. Spółdzielcow, Kolejowa, Dąbrowskiego
Działka ewidencyjna		121, 5, 84/1, 9/56, 9/35; 123
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich / strefa	2000/7
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Numer godła		7.216.17.23.4.3, 7.216.17.23.4.4

Kierownik zespołu / mgr inż. Wiesław Dąbrowski
Nr i zakres uprawnień GUGiK 5007 1.4
28.10.2022

GUGiK 5007 mgr inż. Wiesław Dąbrowski GEODETA UPRAWNIONY Bardzewo, Dwór 10 11-015 BARTĘZEWO tel. 601 549 733

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE DABRO
Paweł Dąbrowski
Siedziba: 11-015 Bartężewo, Bardzewski Dwór 10
Biuro: 10-404 Olsztyn, ul. Kopernika 50H
Tel kom.: +48 600 269 500, Mobile: 089 533-46-22
e-mail: geodezja@dabro.pl www.dabro.pl

Pieczątka firmowa

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK-O-ZG.6640.33.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Usługowe DABRO Paweł Dąbrowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GKK-O-ZG.6640.33.2022_1 z dnia 28.11.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wiesław Dąbrowski nr i zakres uprawnień GUGiK 5007 1.4

GUGiK 5007 mgr inż. Wiesław Dąbrowski GEODETA UPRAWNIONY Bardzewo, Dwór 10 11-015 BARTĘZEWO tel. 601 549 733