


## PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

skala pionowa 1 : 100      skala pozioma 1 : 200

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Anna"  
w Krapkowicach, ul Ogrodowa - dz. nr 118,  
obręb Krapkowice, k.m. 13



Głębokość otworu [m]	5,0	5,0
Odleg. między otw.[m]	14,0	
Data wykon. otworu	25.08.2018 r.	25.08.2018 r.

Opracowała:  
mgr inż. Irena Orłowska