

## Opis przedmiotu zamówienia:



Przedmiotem zamówienia jest naprawa 8 sztuk brogów oraz punktu widokowego w ramach projektu pt.: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w latach 2019-2023 na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, według następujących wytycznych:

- 1) Uzupelnienie braków pokrycia dachu wysokiej jakości papą termozgrzewalną tj. uszkodzonej lub zerwanej części papy na całej powierzchni dachu lub jego części.
- 2) Uzupelnienie dolnej konstrukcji brogu (drewniane nogi brogów powiązać z podstawą betonową prefabrykatami betonowymi).
- 3) Naprawa punktu widokowego – wymiana więźby dachowej wraz z naprawą pokrycia papą termozgrzewalną.
- 4) Prace związane z naprawami należy wykonać w terminie od 01.05.2023 do 31.05.2023 r.
- 5) Wszelkie koszty oraz niezbędne formalności związane z transportem, odbiorem oraz utylizacją zebranych materiałów leżą po stronie Wykonawcy.
- 6) Miejsca lokalizacji brogów przeznaczonych do naprawy zlokalizowane są na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w obrębie leśnictw: Olchówka, Krynica, Gnilec, Przechody, Jelonka, Łączyno, Pasieki . Łączna ilość to 8 sztuk brogów i 1 punkt widokowy.


Szczegółowa lista lokalizacji wraz z opisem zaplanowanych prac, znajduje się w załączniku nr. 1 dołączonego do powyższego opisu przedmiotu zamówienia.

- 7) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niewyszczególnione w opisach, a niezbędne dla właściwego wykonania prac i poprawnej realizacji zamówienia.
- 8) Koszty napraw powinny być przedstawione na każdy obiekt oddzielnie.



Załącznik nr. 1 Lista brogów wraz z adresem leśnym przeznaczone do remontu wraz z opisem prac oraz adresem leśnym.

<b>Bróg nr 1.</b>	
Zdjęcie	
Opis czynności	<p><b>Do wykonania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych</li> <li>- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej stronie dachu około 12 m<sup>2</sup></li> </ul>
Adres leśny	<p>01-05-1-02-38 Ba -00 20-05-092-0006 działka nr 333 Leśnictwo: Olchówka Numer ewidencyjny brogu: 1160/806</p>
<b>Bróg nr 2.</b>	
Zdjęcie	





Opis czynności	<p><b>Do wykonania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych</li> <li>- pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m<sup>2</sup></li> </ul>
Adres leśny/administracyjny	<p>01-05-1-02-80 Af 20-05-092-0006 działka nr 394/1 Leśnictwo: Olchówka Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 3/99</p>
<b>Bróg nr 3.</b>	
Zdjęcie	
Opis czynności	<p><b>Do wykonania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m<sup>2</sup>.</li> <li>- należy wyrównać u podstawy konstrukcję nośną brogu</li> </ul>
Adres leśny/administracyjny	<p>01-05-3-09-129 A-a – 00 20-05-092-0006 nr 766/1 Leśnictwo Jelonka Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 3/110</p>
<b>Bróg nr 4.</b>	



Zdjęcie	
Opis czynności	<p><b>Do wykonania:</b> - pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m<sup>2</sup>.</p>
Adres leśny/ administracyjny	<p>01-05-3-09-79 Da 20-05-092-0006 nr 760/1 Leśnictwo Jelonka Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 6/110</p>
<b>Bróg nr 5.</b>	
Zdjęcie	
Opis czynności	<p><b>Do wykonania:</b> - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 6 podpór betonowych - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej stronie dachu około 12 m<sup>2</sup></p>
Adres leśny/ administracyjny	<p>01-05-3-08-124 Cd 20-05-092-0006 nr 819 Leśnictwo Przechody Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 2/110</p>







<b>Bróg nr 6.</b>	
Zdjęcie	
Opis czynności	<b>Do wykonania:</b> - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej stronie dachu około 25 m <sup>2</sup> . - wyprostowanie konstrukcji nośnej brogu
Adres leśny/administracyjny	01-05-3-08-124Dh 20-05-092-0006 nr 814 Leśnictwo Przechody Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 1/110
<b>Bróg nr 7.</b>	
Zdjęcie	
Opis czynności	<b>Do wykonania:</b> - pokrycie całego dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości około 25 m <sup>2</sup> .
Adres leśny/	01-05-2-05-778 Al. 20-05-092-0002 nr 227





administracyjny	Leśnictwo Krynica Numer ewidencyjny brogu: BRÓG 3/101 <b>Bróg nr 8.</b>
Zdjęcie	
Opis czynności	<b>Do wykonania:</b> - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych - pokrycie dachu papą termozgrzewalną wysokiej jakości po jednej strony dachu 12 m <sup>2</sup>
Adres leśny/administracyjny	01-05-1-10-51 Ck 20-05-092-0002 nr 352 Leśnictwo Łączyno Numer ewidencyjny brogu: 1161/806
	<b>Punkt widokowy „Babia Góra”</b>
Zdjęcie	
Opis czynności	<b>Do wykonania:</b> - wzmocnić podstawę brogu za pomocą 4 podpór betonowych





Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



	- wymiana więźby dachowej wraz z naprawą pokrycia papą termozgrzewalną około 25 m <sup>2</sup>
Adres leśny/ administracyjny	01-05-1-01-7 Ai 20-05-092-0006 nr 271/3 Leśnictwo Pasieki Numer ewidencyjny brogu: 943/291

