


Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – piętro



Rzut piętra budynku Komisariatu Policji



Pomieszczenie 1 – I piętro
zarysowania ścian i komina




Pomieszczenie 1 – I piętro
zarysowania ścian i komina



Pomieszczenie 1 – I piętro, zarysowania ściany nad
drzwiami wew. między pomieszczeniami 1 i 2



Pomieszczenie 1 – I piętro
zarysowania ściany pod oknem



Pomieszczenie 2 – I piętro, zarysowania ściany nad drzwiami wew. między pomieszczeniami 1 i 2



Pomieszczenie 3 – I piętro
zarysowania ścian i komina



Pomieszczenie 3 – I piętro, zarysowania komina




Pomieszczenie 3 – I piętro, zarysowania ściany



Pomieszczenie 4 – I piętro, zarysowania ściany nad drzwiami wew. między pomieszczeniami 3 i 4



Pomieszczenie 4 – I piętro,
zarysowania ściany w narożniku zewnętrznym




Pomieszczenie 5 – I piętro, zarysowania ściany i komina



Pomieszczenie 6 – I piętro, zarysowania komina,
+ stare, zaszpachlowanie zarysowanie komina



Pomieszczenie 7 – I piętro, zarysowania komina



Pomieszczenie 8 – I piętro, zarysowania ściany



Pomieszczenie 9 – I piętro, zarysowania ściany i komina






Pomieszczenie 15 – I piętro, zarysowania ściany i komina




Pomieszczenie 17 – I piętro, zarysowania ściany i komina




Podłoga na korytarzu na piętrze – odspojone płytki glazury

Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – parter



Rzut parteru budynku Komisariatu Policji





Pomieszczenie 1 – parter, zarysowania ścian




Pomieszczenie 1 – parter, zarysowanie komina



Pomieszczenie 2 – parter, zarysowanie ściany i komina



Pomieszczenie 2 – parter, zarysowanie ścian



Pomieszczenie 3 – parter, zarysowanie ścian



Pomieszczenie 4 – parter, zarysowanie ściany i komina



Pomieszczenie 5 – parter, zarysowanie ściany



Pomieszczenie 6 – parter, zarysowanie ściany



Pomieszczenie 9 – parter, zarysowanie ściany



Pomieszczenie 12 – parter, zarysowanie ściany




Pomieszczenie 16 – parter, zarysowanie ściany i komina



Pomieszczenie 13 – parter, zarysowanie ścian i komina



Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – piwnica



Rzut piwnic budynku Komisariatu Policji




Pomieszczenie 2 – piwnica, zarysowanie ścian



Pomieszczenie 3 – piwnica, zarysowanie ścian



Pomieszczenie 6 – piwnica, zarysowanie ściany i stropu



Pomieszczenie 8 – piwnica, zarysowanie ściany



Pomieszczenie 10 – piwnica, zarysowanie ściany i stropu



Pomieszczenie 7 – piwnica, zarysowanie ściany



Pomieszczenie 11 – piwnica, zarysowanie ścian

