



Oś. Czecha 75 żłobek „MICHAŁKI”




w wentylator

ulica


Grupa kominowa nr I




Grupa kominowa nr II





Grupa kominowa nr III





Grupa kominowa nr IV




Grupa kominowa nr V




Grupa kominowa nr VI




Grupa kominowa nr VII




Grupa kominowa nr VIII




Grupa kominowa nr IX




Grupa kominowa nr X



Grupa kominowa nr XI




Grupa kominowa nr XII



wentylacja łazienka przy brudowniku Ip. wentylacja łazienka oddział III parter

Grupa kominowa nr XIII



wentylacja pom. gospodarcze parter wentylacja nr 56 Ip.

wentylacja brudownik oddział III parter wentylacja brudownik Ip.

Zestawienie grup kominowych:

Grupa kominowa	Ilość przewodów	Ilość połączeń	Ilość metrów
I	6	7	60
II	6	6	60
III	6	5	60
IV	3	3	30
V	6	5	60
VI	9	8	79
VII	3	3	30
VIII	6	6	60
IX	6	6	60
X	6	6	60
XI	3	2	30
XII	3	2	30
XIII	6	6	60
Na dachu	26	23	26
Razem:	95	88	705