

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej				
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 1				
Rzędna 35,69				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10		Ścinanie T_{max} (kPa)
1,1	Mg	7		
1,2		7		
1,3	saCl	8		
1,4		8		
1,5		8		105
1,6		7		
1,7		8		
1,8		8		
1,9		9		
2,0		9		112
2,1		8		
2,2		9		
2,3		10		
2,4		10		
2,5		10		116
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 2				
Rzędna 37,31				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10		Ścinanie T_{max} (kPa)
1,6	saCl	12		
1,7		13		
1,8		14		
1,9		14		
2,0		15		184
2,1		13		
2,2		14		
2,3		16		
2,4		16		
2,5		17		187
2,6		16		
2,7		16		
2,8		17		
2,9		17		
3,0		18		197
3,1		17		
3,2		18		
3,3		19		
3,4		21		
3,5		21		197
3,6		20		
3,7		22		
3,8		23		
3,9		24		
4,0		24		204
Wyniki sondowania FVT przy otworze nr 5				
Rzędna 42,99				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10		Ścinanie T_{max} (kPa)
1,6	saCl	14		184
1,7		14		
1,8		16		
1,9		17		
2,0		19		184
2,1		18		
2,2		21		
2,3		22		
2,4		24		
2,5		25		184