

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej				
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 16				
Rzędna 39,89				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	FSa	2		
0,2		4		
0,3		6		
0,4		7	0,370	
0,5		8	0,385	
0,6		8	0,385	
0,7		9	0,398	
0,8		10	0,410	
0,9		11	0,421	
1,0		11	0,421	
1,1		12	0,431	
1,2		13	0,440	0,407
1,3	sacISi	15		
1,4		16		
1,5		16		
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 17				
Rzędna 35,78				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	2		
0,2		3		
0,3		5		
0,4		6		
0,5	FSa	7	0,370	
0,6		7	0,370	
0,7		8	0,385	
0,8		9	0,398	
0,9		8	0,385	
1,0		9	0,398	
1,1		8	0,385	
1,2		9	0,398	
1,3		9	0,398	
1,4		9	0,398	
1,5		10	0,410	
1,6		10	0,410	
1,7		10	0,410	
1,8		11	0,421	
1,9	zw. wody	11	0,421	0,397
2,0		10	0,440	
2,1		10	0,440	
2,2		11	0,450	
2,3		11	0,450	
2,4		12	0,458	
2,5		13	0,466	
2,6		13	0,466	
2,7		14	0,474	
2,8		14	0,474	
2,9		15	0,481	
3,0		16	0,487	0,462