

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej				
Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 15				
Rzędna 37,31				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
7,6	zw. wody	21	0,732	
7,7	siSa	23	0,747	
7,8		24	0,754	
7,9		25	0,761	
8,0		27	0,774	
8,1		28	0,780	
8,2		29	0,786	
8,3		31	0,797	0,766
8,4		33	0,807	
8,5		34	0,812	
8,6		35	0,817	
8,7		36	0,821	
8,8		37	0,826	
8,9		38	0,830	
9,0		39	0,835	0,821
Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 18				
Rzędna 38,71				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
2,1	saCl	4		
2,2		5		
2,3		6		
2,4	zw. wody	8		
2,5	FSa	7	0,551	
2,6		8	0,573	
2,7		8	0,573	
2,8		9	0,593	
2,9		10	0,610	
3,0		11	0,626	0,588
3,1	saCl	11		
3,2		11		
3,3		10		
3,4		11		
3,5		12		
3,6		13		
3,7		12		
3,8		13		
3,9		14		
4,0		13		
4,1		13		
4,2		15		
4,3		16		
4,4		16		
4,5		17		
4,6	zw. wody	18		
4,7	siSa	20	0,724	
4,8		21	0,732	
4,9		22	0,740	
5,0		22	0,740	
5,1		23	0,747	
5,2		24	0,754	
5,3		25	0,761	
5,4		25	0,761	
5,5		26	0,768	
5,6		27	0,774	0,750
5,7		28	0,780	
5,8		28	0,780	
5,9		29	0,786	
6,0		29	0,786	
6,1		30	0,791	
6,2		30	0,791	
6,3		30	0,791	
6,4		31	0,797	0,788
6,5	saCl	31		