

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej				
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 13				
Rzędna 34,07				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	1		
0,2		2		
0,3		3		
0,4		3		
0,5		4		
0,6	FSa	6	0,352	
0,7	zw. wody	7	0,370	
0,8		7	0,404	
0,9		8	0,418	
1,0		9	0,429	
1,1		8	0,418	
1,2		8	0,418	
1,3		7	0,404	0,402
1,4	Or(Nm)	6		
1,5		5		
1,6		5		
1,7		5		
1,8		5		
1,9		4		
2,0		4		
2,1		5		
2,2		5		
2,3	zw. wody	6		
2,4	FSa	12	0,458	
2,5		14	0,474	0,466
2,6		16	0,487	
2,7		17	0,493	
2,8		18	0,499	
2,9		19	0,504	
3,0		20	0,509	0,498