

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej				
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 14				
Rzędna 34,43				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	1		
0,2		3		
0,3	FSa	6		
0,4		7	0,370	
0,5		7	0,370	
0,6		7	0,370	
0,7		8	0,385	
0,8		9	0,398	
0,9		8	0,385	
1,0		9	0,398	
1,1		9	0,398	
1,2		8	0,385	
1,3	zw. wody	8	0,385	0,384
1,4		7	0,404	
1,5		7	0,404	
1,6		7	0,404	
1,7		7	0,404	
1,8		7	0,404	
1,9		7	0,404	
2,0		6	0,389	0,402
2,1	Or(Nm)	5		
2,2		5		
2,3		5		
2,4		5		
2,5		4		
2,6		3		
2,7		4		
2,8		4		
2,9		4		
3,0		5		
3,1		6		
3,2	zw. wody	7		
3,3	FSa	8	0,418	
3,4		8	0,418	0,418
3,5		10	0,440	
3,6		11	0,450	
3,7		12	0,458	
3,8		13	0,466	
3,9		13	0,466	
4,0		14	0,474	0,459