

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ

Obiekt: **SKARBISZÓW** GMINA DĄBROWA POWIAT OPOLSKI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Temat: PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZEPOMPOWANIA ŚCIEKÓW

Nr otworu	przełot warstwy w m	Głębokość pobrania próbek w m, n, nt	Rodzaj Próbkę NNS NW NU	BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				
				Rodzaj gruntu Barwa	Wilgotność	Liczba walczkowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO ₃ %	Zawartość frakcji %%				Symbol gruntu
									żwirowa >2	piaskowa >0,05	pyłowa >0,002	łłowa <0,002	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	0,5-1	0,7		Piasek gliniasty, rdzawy	wg	2x2	twpl	<1		40	60		Pg
	1-2,2	1,3		Gлина szarożółtawa	wg	2x2	twpl	<1			80	20	G
	2,2-4	2,8		Piasek średni, żółtawy	mk		śrzg	<1	10	90			Ps
	4-5	4,5		Piasek drobny +głina	mk		śrzg	<1	2	75	23		Pd+G

Objaśnienia:

mw-mało wilgotny, wg-wilgotny, mk-mokry, pl.-plastyczny, twpl.-twardo plastyczny, śrzg.-średnio zagęszczony, lz-luźny
pzw – półzwały, mkpl - miękoplastyczny