# PIWNICA




## BILANS POWIERZCHNI

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POW. NETTO | POW. UŻYTK. |
|---|---|---|---|---|
| | PIWNICA | | | |
| 0.01 | Przedsionek | Lastryko | 6.2 | 6.2 |
| 0.02 | Korytarz | płyt.cer. | 1.6 | 1.6 |
| 0.03 | Korytarz | płyt.cer. | 6 | 6 |
| 0.04 | Stołowka | Lastryko | 52.5 | 52.5 |
| 0.05 | Korytarz | płyt.cer. | 9.8 | 9.8 |
| 0.06 | Korytarz | płyt.cer. | 12.3 | 12.3 |
| 0.07 | Sklepik | Lastryko | 16 | 16 |
| 0.08 | Pom. techniczne | Lastryko | 7.6 | 7.6 |
| 0.09 | Korytarz | Lastryko | 16 | 16 |
| 0.10 | Sala lekcyjna | płyt. cer. | 34.4 | 34.4 |
| 0.11 | Kotłownia gazowa | Lastryko | 30.1 | 30.1 |
| 0.12 | Szatnia | pos. gra. | 52 | 52 |
| 0.13 | Szatnia | Lastryko | 38 | 38 |
| 0.14 | Korytarz | płyt. cer. | 24.2 | 24.2 |
| 0.15 | Korytarz | deska dembowa | 26.5 | 26.5 |
| 0.16 | Pom. techniczne | płyt.cer. | 13.1 | 13.1 |
| 0.17 | Pom. techniczne | płyt.cer. | 11.3 | 11.3 |
| 0.18 | Pom. techniczne | płyt.cer. | 11 | 11 |
| 0.19 | Pom. techniczne | płyt.cer. | 9.9 | 9.9 |
| 0.20 | Korytarz | płyt. cer. | 5.5 | 5.5 |

## BILANS POWIERZCHNI

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POSADZKI | POW. NETTO | POW. UŻYTK. |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | Sala lekcyjna | Parkiet | 35.9 | 35.9 |
| 0.22 | Korytarz | płyt. cer. | 7 | 7 |
| 0.23 | Pom. gospodarcze | pos. cem. | 18.7 | 18.7 |
| 0.24 | W-c damskie | płyt. cer. | 7.6 | 7.6 |
| 0.25 | W-c męskie | płyt. cer. | 16.4 | 16.4 |
| 0.26 | Klatka schodowa | płyt. cer. | 5.2 | 5.2 |
| 0.27 | Korytarz | Lastryko | 5.4 | 5.4 |
| 0.28 | Gabinet | wykładzian | 17.5 | 17.5 |
| 0.29 | Gabinet | deski deb. | 11.9 | 11.9 |
| 0.30 | Korytarz | płyt.cer. | 17.9 | 17.9 |
| 0.31 | Pom. gospodarcze | pos. cem. | 14 | 14 |
| 0.32 | Szatnia | płyt. cer. | 17.7 | 17.7 |
| 0.33 | Pralnia | płyt. cer. | 6.2 | 6.2 |
| 0.34 | Korytarz | pos. cem. | 7.5 | 7.5 |
| 0.35 | Korytarz | płyt.cer. | 15 | 15 |
| 0.36 | W-c | płyt.cer. | 2.6 | 2.6 |
| 0.37 | Pom. porządkowe | płyt. cer. | 4.7 | 4.7 |
| 0.38 | Korytarz | płyt. cer. | 8.4 | 8.4 |
| 0.39 | Szatnia | płyt. cer. | 10.7 | 10.7 |
| 0.40 | Szatnia | płyt. cer. | 10.8 | 10.8 |
| 0.41 | Winda | – | 1.6 | 1.6 |
| | RAZEM PIWNICA | | 626.7 | 626.7 |

## LEGENDA

- ISTNIEJACE DRZWI
- ISTNIEJACE OKNO
- PROJEKTOWANE DRZWI ODRĘBNE OPRACOWANIE
- 0.13 OZNACZENIE POMIESZCZEŃ
- HP 25 PROJEKTOWANY HYDRANT ODRĘBNE OPRACOWANIE
- D2 PROJEKTOWANE DRZWI
- LIKWIDACJA WYMIANA DRZWI
- PROJEKTOWANE SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- FRAGMENT ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
- FRAGMENT NOWEJ ŚCIANY LUB OTWÓR DO ZAMUROWANIA
- ZABEZPIECZENIE STROPU DO REI 60

**PROTECH** BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA

98-400 WIERUSZÓW, UL. USTRONNA 6 tel.(600-062-043)

RYS. NR: R1

STRONA:

SKALA: 1:50

BRANŻA: architektura konstr-bud

# RZUT PIWNIC - remont

*BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY OSOBOWEJ PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1 W KĘPNIE*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | 63-600 Kępno, ul. Dąbrowskiego 3. Dz. nr ewid. 1902 | | | | |
| Inwsetor | Powiat Kępiński 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5. | | | | |
| Funkcja | imię i nazwisko | Specjalność | | Data | Podpis |
| Projektant | mgr inż.arch. Dariusz Kuropka | architekt. | 77/OSOKK/2015 | 05.23 | |
| | mgr inż. Janusz Mazurowski | konstr.-bud. | 178/02/DUW | 05.23 | |
| Sprawdził | mgr inż.arch. Anna Polinceusz | architekt. | 22/OSOKK/2016 | 05.23 | |
| | mgr inż. Dariusz Kuropka | konstr.-bud. | UAN.7342-54/94 | 05.23 | |
| Asystent projektanta | mgr inż.arch. Agnieszka Owczarek | architekt. | --- | 05.23 | |