

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU DO ROZBIÓRKI
TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3



WIDOCZNE PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH
BUDYNKU DO ROZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3
ELEWACJA FRONTOWA I BOCZNE





WIDOCZNE
PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH BUDYNKU DO
ROZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3





WIDOCZNE PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH
BUDYNKU DO ROZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3





WIDOCZNE PĘKNIĘCIA I ZAWILGOCENIA ŚCIAN NOŚNYCH
BUDYNKU DO ROZBIÓRKI ,TOMKOWICE , DZIAŁKA NR 160/3



mgr inż. arch. Anna Małgorzata Kalinowska
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewid.: 01/03/DOIA