

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO:

1. Aparat TK – BRIGHT SPEED ELITE (S.N. 14971YC6):

Przeeglądy techniczne sprzętu wykonywane są 4 razy w roku kalendarzowym tj. co 4 miesiące. Po przeglądach firma GE wystawia certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego w którym to wpisany jest termin ważności przeglądu.

Certyfikaty załączone do dokumentu.

2. Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu TK: MEDRAD STELLANT CT:

Przeeglądy techniczne sprzętu wykonywane są raz w roku. Po przeglądzie firma BAYER wystawia raport serwisowy w którym to wpisany jest termin ważności przeglądu.

Raporty serwisowe załączone do dokumentu.


Grzegorz Pawlik
Wiceprezes Zarządu

K-vc. 1205. TH

Raport Serwisowy

Service Radiology Poland
Bayer Sp. z o.o., PL-02-326 Warsaw



Nazwa:	HELIMED CENTRUM DIAGNOSTYKI PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	Numer Systemowy: 1701000011158704	Odpłatność:	N	Robocizna:
Adres:	UL. FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA 2 PL-47-200, KĘDZIERZYN-	Global #: 58746456	Nazwa Płatnika:	HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING	Dojazd:
	Raport Serwisowy: 783500007220	Numer Seryjny: 29278	Numer Płatnika:	2781580	Części zamienne:
Rodzaj:	Contract PM/Cal	Model: STELLANT DUAL	PO:		Suma:
Notyfikacja:	310014354	Zgłaszający: Edyta Jamska			

Powód wizyty	Opis wykonywanych prac
Roczny przegląd techniczny.	Roczny przegląd techniczny. Kalibracja. Testy kontrolne. Urządzenie sprawne. Następną kontrola Marzec 2023.

Aktualizacja oprogramowania		
Numer produktu	Nazwa produktu	Wersja oprogramowania

Części zamienne		
Data wykonania usługi		
Data wykonania usługi	Początek	Koniec
2022-03-01	09:30:01	12:30:01

Raport sporządzony przez:	Henryk Zachwieja	Raport zatwierdzony przez:	
---------------------------	------------------	----------------------------	--

Punkty pomiarowe					Odczyty pomiarów		
Nr	Nazwa	Jednostka	Minimum	Maksimum	Zmierzone przez	Wynik pomiaru	Data

la

Raport Serwisowy

Service Radiology Poland
Bayer Sp. z o.o., PL-02-326 Warsaw



Nazwa: HELIMED CENTRUM DIAGNOSTYKI PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO UL. FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA 2, PL-47-200, KĘDZIERZYN-
 Numer Systemowy: 1701000011158704
 Odpłatność: N
 Adres: 2, 2
 Globan #: 58746456
 Nazwa Płatnika: HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING
 Numer Seryjny: 29278
 Raport Serwisowy: 783500007220
 Model: STELLANT DUAL
 Numer Płatnika: 2781580
 Rodzaj: Contract PM/Cal
 Kontakt:
 PO:
 Notyfikacja: 310014354
 Zgłaszający: Edyta Jamska

Nr	Nazwa	Jednostka	Minimum	Maksimum	Zmierzone przez	Wynik pomiaru	Data
1	Avg Pressure Delivered (Single	PSI	250,000	350,000	Henryk Zachwieja	300	2022-03-07 09:55:34
2	Avg Pressure Delivered (Side	PSI	250,000	350,000	Henryk Zachwieja	310	2022-03-07 09:55:48
3	Volume Delivered (Single or Si	ml	99,000	101,000	Henryk Zachwieja	100	2022-03-07 09:55:59
4	Volume Delivered (Side B)	ml	99,000	101,000	Henryk Zachwieja	100	2022-03-07 09:56:07
5	Leakage - Ground Open, Normal	µA	0,00	300,00	Henryk Zachwieja	140	2022-03-07 09:56:13
6	Leakage - Ground Open, Reverse	µA	0,00	300,00	Henryk Zachwieja	140	2022-03-07 09:56:30

Użyte narzędzia

Nazwa	Numer
ME003050 TRUE RMS MULTIMETER	17000000000000779
ME011015 HAND HELD SAFETY TESTER	17000000000001093
ME012099 ESD GROUNDING KIT	17000000000005029

HELIMED DIAGNOSTIC
IMAGING Sp z o o
Sp. komandytowa
40-760 KATOWICE
ul. Panownicka 65
NIP 634 22 97 288



[Handwritten signature]

Raport Serwisowy

Bayer Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 / Warszawa
Polska



FSR # FSR-GGXKV00923
Rodzaj Interwencji Płatny Przegląd Konserwacyjny
Przegląd konserwacyjny ważny do 3/12/2021

Klient

Nazwa Helimed Sp. z o.o.
Adres Roosevelta 2
Miasto 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Kontakt 663 300 058
Zgłoszone przez Edyta Jamska

Zamówienie #
Zamówienie #
Płatność Yes
Płatnik
Płatnik #

Wstrzykiwacz

Rodzaj STELLANT D
Status Sprawny
Globan # 58746456
Numer seryjny# 29278
Wersja 105.6_sh

Powód wizyty


Przegląd techniczny wg. procedury nr 202823/AQ.

Opis wykonywanych prac / uwagi

Sprawdzenie logów błędów, reset pamięci. Weryfikacja układów zabezpieczających. Czyszczenie, kontrola układu napędowego. Kalibracja systemu. **Urządzenie sprawne. Przegląd techniczny ważny do Marca 2021.**

Usługę wykonał Henryk Zachwieja

Podpis



Zaakceptowane przez

Podpis

Data 3/12/2020

Raport Serwisowy

Bayer Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 / Warszawa
Polska



FSR # FSR-GGXKV00923
Rodzaj Interwencji Płatny Przegląd Konserwacyjny
Przeгляд konserwacyjny ważny do 3/12/2021

Klient

Nazwa Helimed Sp. z o.o. **Zamówienie #**
Adres Roosevelta 2 **Zamówienie #**
Miasto 47-200 Kędzierzyn-Koźle **Płatność** Yes
Kontakt 663 300 058 **Płatnik**
Zgłoszone przez Edyta Jamska **Płatnik #**

Wstrzykiwacz

Rodzaj STELLANT D
Status Sprawny
Globan # 58746456
Numer seryjny# 29278
Wersja 105.6_sh

Części zamienne

Dst	Globan #	Część #	Opis	Nr seryjny#	Ilość	Magazyn
In	60443317	3037829	KIT, PM, STELLANT DUAL, UK		1	BHS3
In	85007106		GSKT, ENVR, Overlay, Head, Dual, Stellant		1	BHS3

Robocizna

Rozpoczęto	Zakończono	Całkowity czas	Rodzaj
10:00:00 AM	1:00:00 PM	3:00	Rbg

Dojazd

Strefa Dojazdu Zone 3 (>100km)

Rozpoczęto	Zakończono	Całkowity czas	Data
8:00:00 AM	10:00:00 AM	2:00	3/13/2020
1:00:00 PM	3:00:00 PM	2:00	3/13/2020

Usługę wykonał Henryk Zachwieja
Podpis

Zaakceptowane przez
Podpis

 **HELIMED DIAGNOSTIC
IMAGING Sp. z o.o.**
Sp. komandytowa
40-760 KATOWICE
ul. Panewnicka 65
NIP 634-22-97-388

Data 3/12/2020

Raport Serwisowy

Bayer Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 / Warszawa
Polska



FSR # FSR-GGXKV01118
Rodzaj Interwencji Płatny Przegląd Konserwacyjny
Przegląd konserwacyjny ważny do 3/2/2022

Klient

Nazwa	Helimed Sp. z o.o.	Zamówienie #	
Adres	ul. Roosevelta 42	Zamówienie #	
Miasto	47-200 Kędzierzyn-Koźle	Płatność	Yes
Kontakt	Edyta Jamska	Płatnik	
Zgłoszone przez	Helimed	Płatnik #	

Wstrzykiwacz

Rodzaj	STELLANT D
Status	Sprawny
Globan #	58746456
Numer seryjny#	29278
Wersja	105.6_sh

Powód wizyty

Przegląd techniczny wg. procedury nr 202823/AZ.

Opis wykonywanych prac / uwagi

Sprawdzenie logów błędów, reset pamięci. Weryfikacja układów zabezpieczających. Czyszczenie, kontrola układu napędowego. Wymiana zestawu serwisowego. Kalibracja systemu. Testy kontrolne. Urządzenie sprawne. Następną przeglądną - Marzec 2022.

Usługę wykonał Henryk Zachwieja
Podpis Bayer Sp. z o.o.
Henryk Zachwieja
Inżynier Serwisu
Tel. +48 795 585 379
serwis-radiologia.pl@bayer.com

Zaakceptowane przez
Podpis

Data 3/2/2021

Raport Serwisowy

Bayer Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 / Warszawa
Polska



FSR # FSR-GGXXV01118
Rodzaj Interwencji Płatny Przegląd Konserwacyjny
Przegląd konserwacyjny ważny do 3/2/2022

Klient

Nazwa Helimed Sp. z o.o. Zamówienie #
Adres ul. Roosevelta 12 Zamówienie #
Miasto 47-200 Kędzierzyn-Koźle Płatność Yes
Kontakt Edyta Jamska Płatnik
Zgłoszone przez Helimed Płatnik #

Wstrzykiwacz

Rodzaj STELLANT D
Status Sprawny
Globan # 58746456
Numer seryjny# 29278
Wersja 105.6_sh

Części zamienne

Dst	Globan #	Część #	Opis	Nr seryjny#	Ilość	Magazyn
In	60443317	3037829	KIT, PM, STELLANT DUAL, UK		1	BHS3
In	85007106		GSKT, ENVR, Overlay, Head, Dual, Stellant		1	BHS3

Robocizna

Rozpoczęto	Zakończono	Całkowity czas	Rodzaj
1:00:00 PM	4:00:00 PM	3:00	RBG

Dojazd

Strefa Dojazdu Zone 4 (>250km)

Usługę wykonał Henryk Zachwieja
Podpis 
Bayer Sp. z o.o.
Henryk Zachwieja
Inżynier Serwisu
Tel. +48 795 585 379
serwis-radiologia.pl@bayer.com

Zaakceptowane przez
Podpis

Data 3/2/2021



GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 19.12.2022 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED ELITE

SN. 14971YC6

system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

*Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Roosevelta 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle*

Certyfikat ważny do: 30.04.2023r.

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 18.08.2022 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED ELITE
SN. 14971YC6

system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Roosevelta 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Certyfikat ważny do: 31.12.2022r.

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 19.04.2022r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED ELITE
SN. 14971YC6


system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Roosevelta 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Certyfikat ważny do: 31.08.2022r.



GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 16.12.2021 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED ELITE

SN. 14971YC6

system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*


Lokalizacja systemu:

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.

Ul. Roosevelta 2

47-200 Kędzierzyn-Koźle

Certyfikat ważny do: 30.04.2022r.



GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 24.08.2021 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED ELITE

SN. 14971YC6

system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

*Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Roosevelta 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle*

Certyfikat ważny do: 31.12.2021r.

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 08.04.2021 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED ELITE

SN. 14971YC6

system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

*Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Roosevelta 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle*

Certyfikat ważny do: 31.08.2021r.

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 09.12.2020 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED ELITE

SN. 14971YC6

system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

*Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Roosvelta 4
47-200 Kędzierzyń-Koźle*

Certyfikat ważny do: 30.04.2021 r.

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 07.08.2020 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED

SN. 14971YC6

system spełnia warunki bezpieczeństwa mechanicznego
oraz wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

*Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o. o. Sp. k.
Ul. Roosvelta 4
47-200 Kędzierzyn-Koźle*

Certyfikat ważny do: 31.12.2020 r.

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 06.04.2020 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED

SN. 14971YC6

system spełnia wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*


Lokalizacja systemu:

*Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Roosevelta 4
47-200 Kędzierzyn Koźle*

Certyfikat ważny do 08.2020 r.

x up m Kwarcowiec

Dział Serwisu
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa



KK-TK

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 12.12.2019 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED

NR SERYJNY 14971YC6

system spełnia warunki bezpieczeństwa mechanicznego
oraz wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*


Lokalizacja systemu:

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Roosevelta 4
47-200 Kędzierzyn Koźle

Certyfikat ważny do 30.04.2020 r.

x up. M. Kwasoniec

Dział Serwisu
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa



GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 07.08.2019 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED

nr seryjny 14971YC6

system spełnia warunki bezpieczeństwa mechanicznego
oraz wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. k.


ul. Roosevelta 4

47-200 Kędzierzyn Koźle

Certyfikat ważny do 31.12.2019 r.

Z up. Gabriela Kukura

Dział Serwisu
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa



GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 09.04.2019 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu

BRIGHTSPEED

system spełnia warunki bezpieczeństwa mechanicznego
oraz wymogi określone w specyfikacji producenta.

Nr systemu: *PL1499CT01*

Lokalizacja systemu:

Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Roosvelta 4
47-200 Kędzierzyn Koźle

Certyfikat ważny do 31.08.2019 r.

x up m Kwasoniec

Dział Serwisu
GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

GE Healthcare



Certyfikat jakości i bezpieczeństwa urządzenia medycznego GE Healthcare

*Firma GE Healthcare, niniejszym zaświadcza, iż po przeprowadzonym
w dniu 02.01.2019 r. okresowym przeglądzie technicznym aparatu*

Brightspeed Elite

*system spełnia warunki bezpieczeństwa mechanicznego oraz wymogi określone
w specyfikacji producenta.*

Nr systemu: PL1499CT01

Lokalizacja systemu:

HELIMED

ul. Roosevelta 4

47-200 Kędzierzyn Koźle

Certyfikat ważny do 31.05.2019 r.

Andrzej Jankowski

