

Karta inwentaryzacyjna Nr 71

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
W KATOWICACH

Inwentaryzacja sieci
kanalizacyjnej

Miasto: Glinice

Ulica: Nad Tarami

Włas. Nr: 76

Symbol: K5

Obiekt: kołektor Żerniki-Porton

Opis:

Pokrycie: żeliwne


Materiał: beton

Rzędna pokrywy: 214.67


Rzędna dna:

Nr znaku	Rzędna dna kanału	Średnica kanału	Materiał kanału
A	211.91	1000	beton
B	211.93	1000	-


Przekrój poziomy



Przekrój pionowy



Opis topograficzny



Uwagi:

dno kanału zamulone

Wykonał: Żemela

Data: 17.07.84r

Wykreślił: Kryjomska

Data: 22.08.84r