

Załącznik nr 2

## Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacyjnej  
telekomunikacyjnejNr studzienki ~~ks-4~~ k 15

Mapa

531.121.2542

Współrzędne środka pokrywy

X=875 316.81 Y=215 958.37

587/2542

GEODEZJNO-KARTOGRAFICZNE  
W KATOWICACH  
Zakład Produkcyjny Nr 8 w Gliwicach  
PRACOWNIA 0601  
(Nazwa przedsiębiorstwa)  
14 100 Gliwice, ul. Złotostawa 21  
Tel. 313 041-9 w. 291

Opis  
położenia  
studzienki

Gliwice ul. Nad Torami  
naprzeciw wiaduktu kolejowego  
(w jezdni)  
(miasto, ulica, nr domu, pkt. charakterystyczne)

Stan  
techniczny  
studzienki


dobry

(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi


zamulona

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)




## Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wykon.	Wykonawca: prac. polowych prac. kameralnych
Rzędna góry pokrywy	H <sub>p</sub>	214.84	04.89	A. Wysocki
		214.74	1996r.	K. Wypasek
				J. Macherski
Rzędna dna	H <sub>d</sub>	212.86	04.89	A. Wysocki
		212.49	12.95	K. Wypasek
		212.39	1996r.	L. Czech
				Falkiewicz
				J. Macherski



## Rzut pionowy



## Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesienia do góry pokrywy	Średnica w mm.	Rodzaj materiału
1	1.65	450	
2	2.37-?	800	beton
3	?	800	- II -
4	1.75	300	bet.

587-98/96

587-18/89

587-130/95