

Temat: Świnoujście, ul. Nowojachtowa, dz. nr 145/34				
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 1				
Rzędna 1,43 m n.p.m.				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderzeń N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	1		
0,2		1		
0,3	orFSa	8		
0,4		8	0,385	
0,5		10	0,410	
0,6		12	0,431	
0,7		13	0,440	
0,8		15	0,456	
0,9		16	0,463	
1,0		18	0,476	
1,1		16	0,463	
1,2		16	0,463	
1,3		20	0,488	
1,4		25	0,532	0,455
1,5	FSa	46	0,592	0,592

Temat: Świnoujście, ul. Nowojachtowa, dz. nr 145/34				
Wyniki sondowania DPH przy otworze nr 1				
Rzędna 1,43 m n.p.m.				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10		Wartość ID
1,6	FSa	21		0,732
1,7		22		0,740
1,8		23		0,747
1,9		25		0,761
2,0		24		0,754
2,1		25		0,761
2,2		26		0,768
2,3		25		0,761
2,4		25		0,761
2,5		25		0,761
2,6		25		0,761
2,7		25		0,761
2,8		26		0,768
2,9		27		0,774
3,0		27		0,774
3,1		25		0,761
3,2		25		0,761
3,3		25		0,761
3,4		26		0,768
3,5		24		0,754
3,6		24		0,754
3,7		24		0,754
3,8		25		0,761
3,9		29		0,786
4,0		29		0,786
4,1		26		0,768
4,2		27		0,774
4,3		27		0,774
4,4		27		0,774
4,5		29		0,786
4,6		29		0,786
4,7		27		0,774
4,8		24		0,754
4,9		24		0,754
5,0		24		0,754
				0,764