

Spis treści

I.	Część opisowa	3
1.	Dane wyjściowe	3
1.1.	Podstawa opracowania.....	3
1.2.	Cel i zakres opracowania	3
2.	Ogólna charakterystyka budynku.....	3
3.	Inwentaryzacja stanu istniejącego	3
II.	Inwentaryzacja fotograficzna.	4
III.	Część rysunkowa inwentaryzacji budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki.....	11

I. Część opisowa

1. Dane wyjściowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawą do wnioskowania o sposobie rozbiórki stały się oględziny, inwentaryzacja materiałowo-konstrukcyjna.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wskazanie zakresu i sposobu na wykonanie rozbiórki, uwzględniający wnioski z analizy materiałowo-konstrukcyjnej.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie obserwacji, prac inwentaryzacyjnych.

2. Ogólna charakterystyka budynku

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Orzechowej w Czarńkowie na działkach o numerach ewidencyjnych 1913 oraz 1972/7. Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki usytuowany jest w pasie drogowym. Budynek jest nie użytkowany, jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony, murowany, bez poddasza, z dachem drewnianym krytym papą.

Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy: 40,80 m²

- Kubatura: 151,00 m³

3. Inwentaryzacja stanu istniejącego

Mury fundamentowe murowane gr. 38 cm posadowione ok. 50 cm poniżej poziomu terenu. Ściany zewnętrzne z cegły gr. 28 cm.

Stropodach o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu drewniana jednospadowa, pokrycie dachowe – papa na deskowaniu. Posadzka betonowa. Stolarka okienna drewniana z wypełnieniem z blachy, stolarka drzwiowa stalowa.

Obiekt nie jest użytkowany

II. Inwentaryzacja fotograficzna.



Widok wewnętrzny ściany zachodniej



Widok ściany działowej



Widok wewnętrzny ściany zachodniej



Widok wewnętrzny ściany południowej



Widok na podciąg dwuteownikowy o wymiarach 50x35 cm



Widok na podciąg dwuteownikowy o wymiarach 50x35 cm



Widok na pomieszczenie oddzielone ścianą działową



Widok na pomieszczenie oddzielone ścianą działową



Widok na podciąg w pomieszczeniu oddzielnym ścianą działową



Widok elewacji ściany południowej



Widok elewacji na ścianę zachodnią



Widok elewacji na ścianę północną



Widok elewacji na ścianę wschodnią



Widok na konstrukcję dachu

III. Część rysunkowa inwentaryzacji budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki.

Rys. nr R01 – Plan sytuacyjny – rozbiórki

Rys. nr R02 – Rzut poziomy

Rys. nr R03 – Widok elewacji

Rys. nr R04 – Rzuty pionowe ścian wewnątrz budynku