



„SUPON” S.A. w Szczecinie 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 6  
ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY o/ Poznań  
62-081 Wysogotowo, ul. Olszynowa 7  
Tel.61 848-10-31 fax.61 848-10-10  
uslugi.poznan@supon-bhp.pl

## PROTOKÓŁ Z WYKONANIA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI, NAPRAW, LEGALIZACJI SPRZĘTU GAŚNICZEGO

W OBIEKCIE: kompleks sportowo-rekreacyjny Termy Maltańskie Poznań ul. Termalna 1

ZLECENIODAWCA: Termy Maltańskie Sp. z o.o. Poznań ul. Termalna 1

| Lp.  | ZAKRES PRAC                          | Przeгляд/<br>Konservacja<br>Szt. | Naprawa<br>Szt. | Legalizacja<br>Szt. | Złomowanie<br>Szt. | Sprzęt nowy<br>Szt. |                |    |    |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----|----|
| PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY  |                                      |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 1  | KOC                                  |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 2  | GS 2x                                |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 3  | GS 5x                                | 4                                | -               | -                   | -                  | -                   |                |    |    |
| 4  | UGSE 2x                              | 5                                | -               | -                   | -                  | -                   |                |    |    |
| 5  | GP 1 BC                              | 2                                | -               | -                   | -                  | -                   |                |    |    |
| 6  | GP 1 ABC                             |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 7  | GP 2 BC                              |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 8  | GP 2 ABC                             | 1                                | -               | -                   | -                  | -                   |                |    |    |
| 9  | GP 4 ABC                             |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 10   | GP 6 BC                              |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 11   | GP 6 ABC                             | 149                              | 3               | 3                   | 3                  | 3                   |                |    |    |
| 12   | GP 12 BC                             |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 13   | GP 12 ABC                            |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 14   | GWP 2/3-APAF                         | 2                                | -               | -                   | -                  | -                   |                |    |    |
| 15   | GW 6 / GW 9                          |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| 16   | klucz szafki hydrantowej             |                                  | -               | -                   | -                  | 2                   |                |    |    |
| 17   | szpile do zbijania                   |                                  | -               | -                   | -                  | 4                   |                |    |    |
| 18   | wąż 52/20                            |                                  |                 |                     |                    | 1                   |                |    |    |
| 19   | Pokrętło (kółko) zawony hydrantowego |                                  |                 | -                   | -                  | 2                   |                |    |    |
| 20   |                                      |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| HYDRANTY   |                                      | DN 25                            | DN 33           | DN 52               | DN 80              | DN 100              | Waż hydrantowy |    |    |
| 21   | Przeгляд                             | 55                               | /               | 14                  | 6                  | /                   | 25             | 33 | 52 |
| 22   | Badanie                              | 55                               | /               | 14                  | 6                  | /                   | 11             | /  | 1  |
| 23   |                                      | -                                | /               | -                   | -                  | /                   | -              | /  | -  |
| Dojazd do obiektu  |                                      | 3                                |                 |                     |                    |                     |                |    |    |
| Uwagi: Gaśnice sprawne. Hydranty: ciśnienie: wydajność zgodne z normą<br>zawony średnie, wyposażenie bez uwag. Próba szczelności badanych wsiąg<br>DN25 - test pozytywne DN52 - test próba negatywne.<br>Złomowano gaśnice z powodu korozji zbiorników |                                      |                                  |                 |                     |                    |                     |                |    |    |

Data wykonania: 11-13.08.2019

Termin następnej kontroli: 09/2020

POTWIERDZENIE:

Wykonujący:

Konserwator sprzętu gaśniczego  
Krzysztof Lutka  
SUPON S.A.

Odbierający:

Piotr Matella  
Inżynier Obsługi Systemów Automatyki