


PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50


PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ STAN ISTNIEJĄCY
Droga leśna nr inw. 220/57/66/Z w Leśnictwie Stopnica



PRACE REMONTOWE
Odcinka I

Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie podłoża, odtworzenie podbudowy i uzupełnienie jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm z profilowaniem i zagęszczeniem


od km 0+000 do km 0+300



PRACE REMONTOWE
Odcinka II

Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie podłoża wraz z uzupełnieniem jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm z profilowaniem i zagęszczeniem

od km 0+000 do km 0+400



Inwestor Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik ul. Leśna 72; 26-020 Chmielnik		Wykonawca AJKO Artur Kręcisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl			
Obiekt Remont drogi leśnej nr inw. 220/57/66/Z w Leśnictwie Stopnica					
Nazwa rysunku PRZEKRÓJ NORMALNY				Skala 1:50	
Opracowanie	Imię i nazwisko		Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Kręcisz		<i>SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej</i>	05.2023	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski		<i>branża drogowa</i>	05.2023	
Data opracowania Maj 2023			Branża Drogowa	Nr rysunku 3	