

INWESTOR:



POWIAT NOWODWORSKI

**ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU**

NR 9P.PN.2022

Miejscowość: *Stawiec*

Numer ewidencyjny:

Nr drogi: **2341G**

Kilometraż: **1+437**

Ocena całego obiektu: **2,00**



PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ*/PIĘCIOLETNIEJ* NR 9P.PN.2022
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO*/RÓZSZERZONEGO* PRZEPUSTU

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny:					6	JAD: Powiat Nowodworski						
2	JNI:					7	Najbliższa miejscowość: Stawiec						
3	Nr drogi: 2341G					8	Długość przepustu: 9,5 m						
4	Kilometraż: 1+437					9	Liczba otworów: 1						
5	Rodzaj konstrukcji: płytkowa					10	Światło poziome/pionowe: 2,0/1,3 m						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT	WT							3	nie		
2	Nawierzchnia jezdni	NA	WA	WT						4	nie		
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NA	WA							4	nie		
4	Balustrady, bariery ochronne	NS	AS	KS						4	nie		
5	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB	OB	KB	RB	UB			2	nie		
6	Urządzenia odwadniające	WT								4	nie		
7	Izolacja									5	nie		
8	Płyta górna lub sklepienie	NB	OB	KB	RB	UB	AS	KS		2	nie		
9	Ściany przepustu	NB	OB	KB	RB	UB				3	nie		
10	Płyta denna i fundamenty	NB	OB	KB	UB					3	nie		
11	Elementy rurowe									-	-		
12	Elementy ramowe									-	-		
13	Głowica wlotowa	NB	WB	OB	KB	UB	RB			2	nie		
14	Głowica wylotowa	NB	WB	OB	KB	UB	RB			2	nie		
15	Koryto cieku	NT	WT	PT						3	nie		
16	Urządzenia obce									-	-		
17	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
										-	-		
										-	-		
										-	-		
										-	-		
Stan pogody: sucho					Ocena średnia obiektu:					3,15			
Temperatura: 21°C					OCENA CAŁEGO OBIEKTU:					2,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):													
Nie występują.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):													
Nie występują.													
Drożność przepustu (opis):													
Zamulenie i zanieczyszczenie przepustu do 10% przekroju.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr										Ograniczenie**	Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego													
2. Aktualna nośność przepustu													
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów													
4. Szerokość skrajni na obiekcie													
5. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb													
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:													
NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:													
Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały w całości wykonane.													

WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]		nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]		nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]		nie	
5. Oznakowanie przed obiektem		nie	
6. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		nie	
7. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		nie	
8. Wykonanie prac porządkowych		tak	1
9. Udrożnienie przepustu		nie	
10. Użytkowanie na dotychczasowych warunkach **: tak			
WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16	<i>mgr inż. ADAM STAWARZ</i> uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOD/08 mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16	08.07.2022 r.
2.			
<p align="center">DECYZJA/WNIOSEK* KIEROWNIKA/NACZELNIKA WYDZIAŁU*:</p> <p>Data:</p> <p align="right">. pieczęć i podpis</p>			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

<p>DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG (wypełniać tylko, gdy jest wniosek Kierownika/Naczelnika Wydziału*):</p> <p>Data:</p> <p align="right">. pieczęć i podpis</p>

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli określone w art. 62 ust.1 pkt 1 i ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

*- niepotrzebne skreślić, **- wpisać „tak” lub „nie”, ***- wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Numer ewidencyjny:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 1.1



Fot.1 Widok dojazdu do obiektu.



Fot. 2 Widok na obiekt z boku.



Fot. 3 Widok na konstrukcję przepustu.



Fot.4 Widok z obiektu na koryto cieku.

Numer ewidencyjny:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 2.1



Fot. 5 Zanieczyszczenia balustrady. Zanieczyszczenia i wegetacja roślin na poboczu.



Fot. 6 Zanieczyszczenia, osady i korozja betonu na ścianach przepustu oraz płycie górnej. Korozja stalowych belek na pycie górnej. Zanieczyszczenia przestrzeni podmostowej.



Fot. 7 Zanieczyszczenia, osady, ubytki i korozja betonu na ścianach przepustu oraz płycie górnej.
Korozja stalowych belek na pycie górnej.



Fot. 8 Zanieczyszczenie, osady, spękania, ubytki i korozja betonu na ścianie czołowej.


Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – dla protokołu nr 9P.PN.2022
Numer ewidencyjny:

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie stożków	1	m ²	15	45,00	675,00
2	Nawierzchnia jezdni						
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony						
5	Belki podporęczkowe, gzymsy	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	1	m ²	8	350,00	2 800,00
6	Urządzenia odwadniające						
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali	1	m ²	20	350,00	7 000,00
9	Ściany przepustu	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m ²	10	350,00	3 500,00
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe						
12	Elementy ramowe						
13	Głowica wlotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	1	m ²	4	350,00	1 400,00
14	Głowica wylotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	1	m ²	4	350,00	1 400,00
15	Koryto cieku	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie cieku	1	m ²	40	65,00	2 600,00
16	Urządzenia obce						
Ogółem szacunkowa wartość robót [zł]:							19 375,00

A - oznacza prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący

1 - oznacza prace do wykonania w przyszłym roku

2,3 - oznacza prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Adam Stawarz	08.07.2022 r.		
2.			

mgr inż. ADAM STAWARZ
 uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami bez ograniczeń w specjalnościach:
 drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOD/08
 mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi