

INWESTOR:



**POWIAT NOWODWORSKI**

**ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU**

**NR 6P.PN.2022**

Miejscowość: *Wybicko*

Numer ewidencyjny:

Nr drogi: *2329G*

Kilometraż: *10+150*

Ocena całego obiektu: *3,00*



**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ\*/PIĘCIOLETNIEJ\* NR 6P.PN.2022  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO\*/ROZSZERZONEGO\* PRZEPUSTU**

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny:	6	JAD: Powiat Nowodworski									
2	JNI:	7	Najbliższa miejscowość: Wybicko									
3	Nr drogi: 2329G	8	Długość przepustu: 12,6 m									
4	Kilometraż: 10+150	9	Liczba otworów: 1									
5	Rodzaj konstrukcji: ramowa	10	Światło poziome/pionowe: 2,0/2,0 m									

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PT						3	nie	
2	Nawierzchnia jezdni	NA	RA	DA	NT	WT				3	nie	
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
4	Balustrady, bariery ochronne	NS	AS							4	nie	
5	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB	OB	KB					4	nie	
6	Urządzenia odwadniające	DA	WT							4	nie	
7	Izolacja									5	nie	
8	Płyta górna lub sklepienie									-	-	
9	Ściany przepustu									-	-	
10	Płyta denna i fundamenty									-	-	
11	Elementy rurowe									-	-	
12	Elementy ramowe	NB	OB	KB	UB	PB	LB			3	nie	
13	Głowica wlotowa	NB	WB	OB	KB	UB	PB	LB		3	nie	
14	Głowica wylotowa	NB	WB	OB	KB	UB	PB	LB		3	nie	
15	Koryto cieku	NT	WT	PT						3	nie	
16	Urządzenia obce									-	-	
17	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
Stan pogody: sucho										Ocena średnia obiektu:		3,50
Temperatura: 21 °C										<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>		<b>3,00</b>
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Nie występują.												
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie występują.												
<b>Drożność przepustu (opis):</b> Zamulenie i zanieczyszczenie przepustu do 10% przekroju.												
<b>PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***</b>												
Parametr										Ograniczenie**	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność przepustu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb												
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b>												
<b>NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały wykonane.												





Numer ewidencyjny:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU**  
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 1.1



Fot.1 Widok dojazdu do obiektu.



Fot. 2 Widok na obiekt z boku.





Fot. 3 Widok na konstrukcję przepustu.



Fot.4 Widok z obiektu na ciek.



Numer ewidencyjny:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**  
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 2.1



Fot. 5 Spękania i deformacje nawierzchni jezdni. Wegetacja roślin na poboczu.



Fot. 6 Osady, korozja i ubytki betonu na powierzchni elementów betonowych.  
Przesunięcie elementów względem siebie, ubytki spoin.





Fot. 7 Osady i korozja betonu na powierzchni skrzydeł. Przemieszczenia elementów skrzydeł względem siebie. Wegetacja roślinności na skarpach.



Fot. 8 Osady i korozja betonu na powierzchni skrzydeł. Przemieszczenia elementów skrzydeł względem siebie. Wegetacja roślinności na skarpach.




**Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – dla protokołu nr 6P.PN.2022**  
**Numer ewidencyjny:**

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie stożków	1	m <sup>2</sup>	20	45,00	900,00
2	Nawierzchnia jezdni	Remont nawierzchni asfaltowej	1	m <sup>2</sup>	15	130,00	1 950,00
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, ostony						
5	Belki podporęczowe, gzymsy	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	2	350,00	700,00
6	Urządzenia odwadniające	Ścięcie zawyżonych poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem	1	mb	30	20,00	600,00
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie						
9	Ściany przepustu						
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe						
12	Elementy ramowe	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	20	350,00	7 000,00
13	Głowica wlotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	5	350,00	1 750,00
14	Głowica wylotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	5	350,00	1 750,00
15	Koryto cieku	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie cieku	1	m <sup>2</sup>	30	65,00	1 950,00
16	Urządzenia obce						
Ogółem szacunkowa wartość robót [zł]:							16 600,00

A - oznacza prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący

1 - oznacza prace do wykonania w przyszłym roku

2,3 - oznacza prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Adam Stawarz	08.07.2022 r.		
2.			

mgr inż. ADAM STAWARZ  
uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami bez ograniczeń w specjalnościach:  
drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOD/08  
mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16

**Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi