

INWESTOR:



POWIAT NOWODWORSKI

**ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU**

NR 1P.PN.2022

Miejscowość: *Nowa Cerkiew*

Numer ewidencyjny:

Nr drogi: **2337G**

Kilometraż: **0+566**

Ocena całego obiektu: **2,00**



PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ*/PIĘCIOLETNIEJ* NR 1P.PN.2022
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO*/ROZSZERZONEGO* PRZEPUSTU

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny:	6	JAD: Powiat Nowodworski									
2	JNI:	7	Najbliższa miejscowość: Nowa Cerkiew									
3	Nr drogi: 2337G	8	Długość przepustu: 13,6 m									
4	Kilometraż: 0+566	9	Liczba otworów: 1									
5	Rodzaj konstrukcji: rurowa	10	Średnica: 1,0 m									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PT						2	nie	
2	Nawierzchnia jezdni	NA	WT							4	nie	
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-	
4	Balustrady, bariery ochronne									-	-	
5	Belki podporęczowe, gzymsy									-	-	
6	Urządzenia odwadniające	WT								4	nie	
7	Izolacja									5	nie	
8	Płyta górna lub sklepienie											
9	Ściany przepustu											
10	Płyta denna i fundamenty											
11	Elementy rurowe	NB	OB	KB	UB	RB	PB	LB		2	nie	
12	Elementy ramowe									-	-	
13	Głowica wlotowa									-	-	
14	Głowica wylotowa	NC	WC	OC	KC	UC	PC			3	nie	
15	Koryto cieku	NT	WT	PT						2	nie	
16	Urządzenia obce									-	-	
17	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
										-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:							3,14			
Temperatura: 21°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:							2,00			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):												
Brak barier na obiekcie zagraża bezpieczeństwu ruchu publicznego.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):												
Nie występują.												
Drożność przepustu (opis):												
Zamulenie i zanieczyszczenie przepustu do 50% przekroju.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr									Ograniczenie**	Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność przepustu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:												
Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały wykonane.												

WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]		nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]		nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]		nie	
5. Oznakowanie przed obiektem		nie	
6. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		nie	
7. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		nie	
8. Wykonanie prac porządkowych		tak	1
9. Udrożnienie przepustu		tak	1
10. Użytkowanie na dotychczasowych warunkach **: tak			
WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16	<i>mgr inż. ADAM STAWARZ</i> uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOD/08 mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16	08.07.2022 r.
2.			
DECYZJA/WNIOSK* KIEROWNIKA/NACZELNIKA WYDZIAŁU*: Data: <div style="text-align: right;">. pieczęć i podpis</div>			

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG (wypełniać tylko, gdy jest wniosek Kierownika/Naczelnika Wydziału*): Data: <div style="text-align: right;">. pieczęć i podpis</div>
--

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli określone w art. 62 ust.1 pkt 1 i ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

*- niepotrzebne skreślić, **- wpisać „tak” lub „nie”, ***- wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Numer ewidencyjny:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 1.1



Fot.1 Widok dojazdu do obiektu.



Fot. 2 Widok na obiekt z boku.



Fot. 3 Widok na konstrukcję przepustu.



Fot.4 Widok z obiektu na ciek.

Numer ewidencyjny:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 2.1



Fot. 5 Wegetacja roślin na poboczu. Brak barier drogowych.



Fot. 6 Zanieczyszczenia, wegetacja roślin i obsunięcia gruntu na skarpie. Pęknięta rura przepustu.



Fot. 7 Zamulenie przepustu. Osady, pęknięcia, korozja i ubytki betonu na rurowych elementach przepustu. Rozszczelnienie złączy oraz przemieszczenie elementów względem siebie.



Fot. 8 Bujna roślinność na skarpach. Przemieszczenie fragmentu ścianki czołowej wlotowej.


Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – dla protokołu nr 1P.PN.2022
Numer ewidencyjny:

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie stożków	1	m ²	20	45,00	900,00
2	Nawierzchnia jezdni						
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Montaż bariery drogowej	A	mb	40	450,00	18 000,00
5	Belki podporęczkowe, gzymsy						
6	Urządzenia odwadniające						
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie						
9	Ściany przepustu						
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe	Oczyszczenie/odmulenie dna przepustu Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	1 2	m ³ m ²	5 10	250,00 350,00	1 250,00 3 500,00
12	Elementy ramowe						
13	Głowica wlotowa						
14	Głowica wylotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne	2	m ²	6	350,00	2 100,00
15	Koryto cieku	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie cieku	1	m ²	40	65,00	2 600,00
16	Urządzenia obce						
Ogółem szacunkowa wartość robót [zł]:							28 350,00

A - oznacza prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący

1 - oznacza prace do wykonania w przyszłym roku

2,3 - oznacza prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Adam Stawarz	08.07.2022 r.		
2.			

mgr inż. ADAM STAWARZ
 uprawnienia do kierowania
 robotami bez ograniczeń w specjalnościach:
 drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOD/08
 mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi