

INWESTOR:



**POWIAT NOWODWORSKI**

**ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  
82-100 Nowy Dwór Gdański**

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO PRZEPUSTU**

**NR 3P.PN.2022**

Miejscowość: ***Bronowo***

Numer ewidencyjny:

Nr drogi: **2329G**

Kilometraż: **2+545**

Ocena całego obiektu: **1,00**



**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ\*/PIĘCIOLETNIEJ\* NR 3P.PN.2022**  
**PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO\*/ROZSZERZONEGO\* PRZEPUSTU**

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny:					6	JAD: <b>Powiat Nowodworski</b>						
2	JNI:					7	Najbliższa miejscowość: <b>Bronowo</b>						
3	Nr drogi: <b>2329G</b>					8	Długość przepustu: <b>8,1 m</b>						
4	Kilometraż: <b>2+545</b>					9	Liczba otworów: <b>1</b>						
5	Rodzaj konstrukcji: <b>ramowa</b>					10	Światło poziome/pionowe: <b>2,0 / 2,0 m</b>						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA			
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	NT	WT	PT						2	nie		
2	Nawierzchnia jezdni	NA	RA	DA	UA	NT	WT			3	nie		
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki									-	-		
4	Balustrady, bariery ochronne	NB	KB	UB	RB	KZ	NS	DS	US	2	nie		
5	Belki podporęczowe, gzymsy									-	-		
6	Urządzenia odwadniające	WT								4	nie		
7	Izolacja	CA								2	nie		
8	Płyta górna lub sklepienie	NS	AS	KS	DS	US	LS			1	tak	1	
9	Ściany przepustu	NB	OB	KB	RB	UB				3	nie		
10	Płyta denna i fundamenty	NB	OB	KB	RB	UB				3	nie		
11	Elementy rurowe									-	-		
12	Elementy ramowe									-	-		
13	Głowica wlotowa	NB	WB	KB	RB	UB				3	nie		
14	Głowica wylotowa	NB	WB	KB	RB	UB				3	nie		
15	Koryto cieku	NT	WT	PT						3	nie		
16	Urządzenia obce									-	-		
17	Urządzenia ochrony środowiska									-	-		
										-	-		
										-	-		
										-	-		
										-	-		
Stan pogody: sucho					Ocena średnia obiektu:					2,64			
Temperatura: 21°C					<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>					<b>1,00</b>			
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b>													
Ostre zakończenie prowadnicy bariery zagraża bezpieczeństwu ruchu publicznego.													
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b>													
Uszkodzenia ujawnione podczas przeglądu w chwili obecnej nie zagrażają katastrofą budowlaną lecz znacznie wpływają na obniżenie trwałości oraz pierwotnej nośności obiektu.													
<b>Drożność przepustu (opis):</b>													
Zamulenie i zanieczyszczenie przepustu do 10% przekroju.													
<b>PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***</b>													
Parametr										Ograniczenie**		Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego													
2. Aktualna nośność przepustu													
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów													
4. Szerokość skrajni na obiekcie													
5. Światło / usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb													
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b>													
<b>NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b>													
Zalecenia z poprzedniego przeglądu nie zostały wykonane.													



WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		nie	
2. Ograniczenie nośności do <b>10</b> [Mg]		tak	1
3. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]		nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]		nie	
5. Oznakowanie przed obiektem – <b>B-18</b>		tak	1
6. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		nie	
7. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		nie	
8. Wykonanie prac porządkowych		tak	1
9. Udrożnienie przepustu		tak	1
<b>10. Użytkowanie na dotychczasowych warunkach **: nie</b>			

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Adam Stawarz	MAP/0548/WBM/16	<i>mgr inż. ADAM STAWARZ</i> uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej nr ewid. MAP/0305/OWOD/08 mostowej nr ewid. MAP/0548/WBM/16	08.07.2022 r.
2.			

**DECYZJA/WNIOSEK\* KIEROWNIKA/NACZELNIKA WYDZIAŁU\*:**

Data: . . . . .

. . . . .  
pieczęć i podpis

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG** (wypełniać tylko, gdy jest wniosek Kierownika/Naczelnika Wydziału\*):

Data: . . . . .

. . . . .  
pieczęć i podpis

*Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli określone w art. 62 ust.1 pkt 1 i ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959).*

**Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń

\*- niepotrzebne skreślić, \*\*- wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\*- wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego



Numer ewidencyjny:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU**  
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 1.1



Fot.1 Widok dojazdu do obiektu.



Fot. 2 Widok na obiekt z boku.





Fot. 3 Widok na konstrukcję przepustu.



Fot.4 Widok z obiektu na ciek.



Numer ewidencyjny:

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ**  
z dnia 08.07.2022 r.

Karta nr 2.1



Fot. 5 Spękania, deformacje i ubytki nawierzchni jezdni. Wegetacja roślin na poboczu.



Fot. 6 Wegetacja roślin na poboczu. Nieprawidłowe zakończenie bariery drogowej.





Fot. 7 Osady i korozja stalowej konstrukcji przepustu. Osady, korozja i ubytki betonu na ścianach przepustu.



Fot. 8 Zanieczyszczenia, wegetacja roślin, korozja oraz ubytki betonu na ścianie czołowej.  
Bujna roślinność na skarpach.




**Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – dla protokołu nr 3P.PN.2022**  
**Numer ewidencyjny:**

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie stożków	1	m <sup>2</sup>	30	45,00	1 350,00
2	Nawierzchnia jezdni	Remont nawierzchni asfaltowej	1	m <sup>2</sup>	20	130,00	2 600,00
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki						
4	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Montaż bariery drogowej	A	mb	32	450,00	14 400,00
5	Belki podporęczkowe, gzymsy						
6	Urządzenia odwadniające						
7	Izolacja						
8	Płyta górna lub sklepienie	Ekspertyza	1				
9	Ściany przepustu	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	10	350,00	3 500,00
10	Płyta denna i fundamenty						
11	Elementy rurowe						
12	Elementy ramowe						
13	Głowica wlotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	5	350,00	1 750,00
14	Głowica wylotowa	Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, iniekcja rys, zabezpieczenie antykorozyjne betonu	2	m <sup>2</sup>	5	350,00	1 750,00
15	Koryto cieku	Koszenie traw i wycinka samosiewów, oczyszczenie cieku	1	m <sup>2</sup>	40	65,00	2 600,00
16	Urządzenia obce						
Ogółem szacunkowa wartość robót [zł]:							27 950,00

A - oznacza prace awaryjne, które należy wykonać niezwłocznie, poza planem prac na rok bieżący

1 - oznacza prace do wykonania w przyszłym roku

2,3 - oznacza prace do wykonania w drugiej i trzeciej kolejności w latach następnych

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Adam Stawarz	08.07.2022 r.		Ze względu na stan techniczny płyty górnej należy zlecić ekspertyzę w celu określenia bezpiecznej eksploatacji oraz rodzaju i zakresu przebudowy.
2.			

**Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi