

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL Droga gminna -Mszczonów ul. Żyrardowska											
Sondowanie nr .1, wykonano przy otworze nr 1, w odległości 1 m,											
STAN ZAGĘSZCZENIA			LUŻNY	ŚREDNIO ZAGĘSZCZONY	ZAGĘSZCZONY			BARDZO ZAGĘSZCZONY			
STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA $I_D$			0.33	0.66				0.85			
$I_D$ $N_{10}$	GŁĘBOKOŚĆ [m p.p.t.] OBSERWACJE WODY [m p.p.t.]	PROFIL GEOLOGICZNY	ILOŚĆ UDERZEŃ NA 10 CM WBICIA SONDY								
			5	10	20	30	40	50	60	70	
0.0											
0.66		nB									
21	1.0										
	2.0										
	3.0		Pd G <sub>π</sub> Gp								
	4.0										
	5.0										
	6.0										
	7.0										
	8.0										
	9.0										
	10.0										

Data:październik 2015 r

Opracowała: inż. D. Ziomeł