

 PROGEO PROKOPCZUK				KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 1				Zał.Nr: 3.1			
Miejscowo : Działoszyce Gmina: m. Działoszyce Powiat: pi czowski Województwo: wietokrzyskie				Obiekt: Park Inwestor: Wiercenie: ProGeo Prokopczuk Dozór geol.: mgr in . Piotr Prokopczuk				System wiercenia: udarowy Rz dna: 216.60 m n.p.m. Skala 1 : 100			
								Data wiercenia:			
Gł boko zwierciadła wody [m p.p.ł]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	ID/IL		Wilgotno	Warstwa geotechniczna
								Stopie zag szczenia	Stopie plastyczno ci		
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.0 2.0		0.30	gleba, brunatna	Gb					
					glina, br zowa	G	pl		0.28	mw/w	IIA
				1.40	glina, br zowa				0.44	w/m	
				1.90	gips, biały	g					III
				2.10							