

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWEK FUNDAMENTÓW

 <p>20 7 2019</p>	 <p>20 7 2019</p>
<p>1. ława kamienna i cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. ława kamienna szersza o $\sim 0,15$ m od lica muru.</p>	<p>2. ława pod ścianę wewnętrzną z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Odsadzka schodkowa o uskokach szerokości $3 \times \sim 0,08$ m</p>
 <p>20 7 2019</p>	 <p>20 7 2019</p>
<p>3. ława kamienna na zaprawie wapiennej. Odsadzka o szerokości $\sim 0,2$ m.</p>	<p>4. ławy pod ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej</p>
 <p>20 7 2019</p>	 <p>20 7 2019</p>
<p>5. ława pod ścianą zewnętrzną kamienną z dodatkiem cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie wapiennej. Dwie odsadzki kamienna o szerokości $\sim 0,3$ m i w części murowanej z cegły ceramicznej o szerokości ~ 10 cm</p>	<p>6. Odsadzki ławy schodkowe w części ceglanej o szerokości $\sim 0,07$ m i $\sim 0,15$ m oraz części kamiennej o szerokości $\sim 0,25$ m</p>



7. Brak należytego przewiązania pomiędzy ławą ściany zewnętrznej i wewnętrzną. ławy kamienne, cokołu murowane.