

Detal likwidacji koryta


UWAGI OGÓLNE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania Robót, wytycznymi Producentów zastosowanych systemów oraz zasadami wiedzy technicznej. Poziomy atyk, krawędzi dachu skośnego i płaskiego, wpustów i przelewów awaryjnych należy zweryfikować na obiekcie. Wszystkie odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

Nazwa inwestycji:

NAPRAWA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.SUKCESU 2 W DOBRZYKOWICACH

Inwestor:

Gmina CZERNICA

GMINA CZERNICA z siedzibą w czernicy przy ul.kolejowej 3, 55-003 Czernica

Wykonawca:

BIURO ORZECZEŃ BUDOWLANYCH
Krzysztof Wróblewski
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

Tytuł rysunku:

Detal połączenia dachu płaskiego z dachem skośnym

STADIUM: DT			BRANŻA: konstrukcja	
Data: 12.06.2024r.	skala: 1:10	REW. A	nr ewid.	Rys. nr D-01
Sporządził:		dr inż. Krzysztof Wróblewski nr ewid. 33/DOŚ/03		

