


Elewacja wschodnia

skala 1 : 100

Elewacja południowa

skala 1 : 100

TRZCIŃSKO ZDRÓJ - Kościół parafialny pod wezwaniem MB NIEUUSTAŻĄCEJ POMOCY Inwentaryzacja elewacje: wschodnia, południowa



Kształt, kula głowa wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Kształt, kula głowa wykończona krawędzią z blachy cynkowej... stan dostateczny

Korpus wieży - wymiary z cegły ceramicznej wypalanej, nieznormalizowanej; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - wymiary z cegły ceramicznej wypalanej, nieznormalizowanej; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Kula z głową w murze uszczelniona obróbką blacharską

Kula z głową w murze uszczelniona obróbką blacharską

Korpus wieży - wymiary z cegły ceramicznej wypalanej, nieznormalizowanej; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - wymiary z cegły ceramicznej wypalanej, nieznormalizowanej; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - partia muru wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - partia muru wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - wykończony w całości cegłą ceramiczną wypalaną, nieznormalizowaną; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - wykończony w całości cegłą ceramiczną wypalaną, nieznormalizowaną; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Szczelona wykończona cegłą ceramiczną wypalaną, nieznormalizowaną; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Szczelona wykończona cegłą ceramiczną wypalaną, nieznormalizowaną; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

KAPLICA - dachówka ceramiczna ułożona w koronkę; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

KAPLICA - dachówka ceramiczna ułożona w koronkę; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - wykończony w całości cegłą ceramiczną wypalaną, nieznormalizowaną; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Korpus wieży - wykończony w całości cegłą ceramiczną wypalaną, nieznormalizowaną; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Elewacja wschodnia blaszki obramowanie i wypełnienie blaszki; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Elewacja wschodnia blaszki obramowanie i wypełnienie blaszki; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Elewacja południowa blaszki obramowanie i wypełnienie blaszki; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Elewacja południowa blaszki obramowanie i wypełnienie blaszki; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Elewacja południowa blaszki obramowanie i wypełnienie blaszki; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Elewacja południowa blaszki obramowanie i wypełnienie blaszki; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

Elewacja południowa blaszki obramowanie i wypełnienie blaszki; wykończona krawędzią z blachy cynkowej w kolorze... stan dostateczny

OBIEKT: TRZCIŃSKO ZDRÓJ - Kościół parafialny pw MB NIEUUSTAŻĄCEJ POMOCY
ADRES: 74-510 Trzcińsko Zdrój, ul. Kościelna 5
INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem MB NIEUUSTAŻĄCEJ POMOCY
74-510 Trzcińsko Zdrój, ul. Kościelna 5
FAZA: INWENTARYZACJA
PRACOWNIA: RYSUNEK: Elewacja wschodnia, elewacja południowa
Skala 1:100
Rys. 7