

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej				
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 4				
Rzędna 41,62				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	1		
0,2		3		
0,3		5		
0,4		6	0,352	
0,5	FSa	7	0,370	
0,6		9	0,398	
0,7		10	0,410	
0,8		10	0,410	
0,9		11	0,421	
1,0		11	0,421	
1,1		10	0,410	
1,2		12	0,431	0,402
1,3	clsiSa	20		
1,4		25		
1,5		29		
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 5				
Rzędna 42,99				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	FSa	4		
0,2		6		
0,3		7		
0,4		9	0,398	
0,5		9	0,398	
0,6		9	0,398	
0,7		10	0,410	
0,8		10	0,410	
0,9		11	0,421	
1,0		11	0,421	
1,1		11	0,421	
1,2		12	0,431	0,412
1,3	saCl	13		
1,4		13		
1,5		15		
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 9				
Rzędna 40.07				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	Mg	4		
0,2		9		
0,3		14		
0,4		10		
0,5	FSa	8	0,385	
0,6		8	0,385	
0,7		8	0,385	
0,8		9	0,398	
0,9		11	0,421	
1,0		11	0,421	0,399