

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej				
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 1				
Rzędna 35,69				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	Mg(FSa)	3		
0,2		5		
0,3		7		
0,4		8	0,385	
0,5		8	0,385	
0,6		9	0,398	
0,7		10	0,410	
0,8		9	0,398	
0,9		10	0,410	
1,0		9	0,398	
1,1		9	0,398	
1,2		8	0,385	0,396
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 2				
Rzędna 37,31				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	2		
0,2		3		
0,3		3		
0,4		4		
0,5		5		
0,6		6		
0,7	FSa	8	0,385	
0,8		8	0,385	
0,9		8	0,385	
1,0		9	0,398	
1,1		10	0,410	
1,2		10	0,410	
1,3		11	0,421	
1,4		11	0,421	
1,5		12	0,431	0,405
Wyniki sondowania DPL przy otworze nr 3				
Rzędna 41,28				
Głęb. spągu przelotu	Rodzaj gruntu	Ilość uderów N10	Wartość ID	ID średnie
0,1	saOr	2		
0,2		4		
0,3		5		
0,4	FSa	7	0,370	
0,5		9	0,398	
0,6		9	0,398	
0,7		10	0,410	
0,8		11	0,421	
0,9		11	0,421	
1,0		12	0,431	
1,1		12	0,431	
1,2		13	0,440	0,413
1,3	clsiSa	19		
1,4		24		
1,5		28		