

# KARTA OTWORU

Załącznik 12

TEMAT: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej

Nr otworu: 6

Rzędna: 39.98

Głębokość (m p.p.t.) 5.0

Data: 2015.01.04

System wiercenia: RKS

Sondowanie: FVT 5.0 m

Głębokość przejawów wody gruntowej	Głębokość spągu warstwy	Miższość warstwy	Profil litologiczny i geneza gruntu	Opis gruntu	Wilgotność	Numer warstwy geotechnicznej	Stan gruntu	Głębokość i rodzaj pobranych prób
0.0	0.4	0.4		Humus piaszczysty, c.szary	w.			
0.9 (39.08)	1.2	0.8	<sup>d</sup> Qh	Gлина piaszczysta humusowa, szara, deluwialna	w.	III	pl.	
	1.9	0.7	<sup>d</sup> Qh	Gлина piaszczysta, brązowa, deluwialna	w.	III	pl.	
			<sup>g</sup> Qp	Gлина pylasta, j. brązowa, zwałowa	w.	V	tpl.	
	3.6	1.7						
			<sup>g</sup> Qp	łł pylasty, c. szary, zwałowy	w.	VI	tpl.	
	5.0	1.4						

Nr otworu: 7

Rzędna: 39.30

Głębokość (m p.p.t.) 4.0

Data: 2015.03.17

System wiercenia: RKS

Sondowanie: FVT do 4.0 m

0.0	0.2	0.2		Humus piaszczysty, c. szary	w.			
0.8 (38.50)			<sup>d</sup> Qh	Gлина piaszczysta humusowa, szara, deluwialna	w.	III	pl.	
	1.5	1.3						
			<sup>g</sup> Qp	Gлина pylasta, j. brązowa, zwałowa	w.	V	tpl.	
	4.0	2.5						

Nr otworu: 8

Rzędna: 42.27

Głębokość (m p.p.t.) 3.0

Data: 2015.03.17

System wiercenia: RKS

Sondowanie: DPL do 3.0 m

0.0	0.3	0.3		Humus piaszczysty, c. szary	w.			
			<sup>g</sup> Qp	Gлина pylasta, j. brązowa, zwałowa	w.	V	tpl.	
	3.0	2.7						

Nr otworu: 9

Rzędna: 40.07

Głębokość (m p.p.t.) 4.0

Data: 2015.03.17

System wiercenia: RKS

Sondowanie: DPL do 1.0, FVT 1.0 - 4.0 m

0.0	0.4	0.4	Mg	Nasyp – gruz, szary	w.			
	1.0	0.6	<sup>d</sup> Qh	Piasek drobny humusowy, szary, deluwialny	w.	I	szg.	
			<sup>g</sup> Qp	Gлина piaszczysta, brązowa, zwałowa	w.	IV	tpl.	
	4.0	3.0						