

Temat : **Opole ul. Kowalska, dz. nr 56/3 - Przebudowa i rozbudowa budynku**

Sonda nr: **1**

W otworze: **2**

Nr arch.: **Z - 5845**

Rzędna: **154,33 m npm.**

Data wykonania: **17.06.2021r.**

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	INTERPRETACJA		
				$N_{10}$	$I_D$	$I_s$
			10 20 30 40			
1		Prv, cho nB(Ps) nN(Gb, C, Gr)				
1		nN(Ps, okr. S Gr, K)		7	0,20	0,89
2		Pr		11	0,52	0,94
2,4		Pr		16	0,58	
3		KW <sub>gm</sub> KW <sub>m</sub>				
4		SM <sub>m</sub>				
5						
6						
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,33 0,40 0,50 0,60 0,67 0,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko		
Stan gruntu			luźny średnio zagęszczony zagęszczony	Zał. Nr 07		