



Makowski

Projekty | Nadzory | Doradztwo
Inwentaryzacje budowlane

Pracownia Projektowania i Nadzoru Budowlanego

87-214 Płużnica

Płużnica 47 i

tel. 502-085-775

tel. 509-954-830

www.mak-bud.com

1/2023/ZSP

KONTROLA OKRESOWA STANU BUDYNKU SPRAWNOŚCI BUDYNKU – PRZEGLĄD ROCZNY

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

1.0. Dane ogólne

1.1. Ogólna charakterystyka budynku

Lp.	Charakterystyka	Dane budynku
1	Rodzaj budynku	Budynek oświatowy – Szkoła Podstawowa
2	Adres budynku	Płużnica, 87-214 Płużnica
3	Nr Książki ewidencyjnej	----- -----
4	Właściciel	Mienie Komunalne Gmina Płużnica

5	Zarządca	Dyrektor Szkoły Podstawowej Elżbieta Małek
6	Rodzaj zabudowy	Budynek wolnostojący
7	Rok budowy	
8	Liczba kondygnacji	3
9	Poddasze	Użytkowe – sale lekcyjne, mieszkanie
10	Podpiwniczenie	Całkowite
11	Ilość klatek schodowych	3
12	Rodzaj dachu	Konstrukcja drewniana pokryta blachodachówką
13	Rodzaj ściany	Murowane z cegły pełnej, gazobetonów, błoczków silikatowych w/g systemu tradycyjnego, ocieplone styropianem
14	Rodzaj stropów	Płyty żelbetowe
15	Ilość balkonów	-----
16	Rodzaj balkonów	-----
17	Rodzaj schodów , podjazdów	Żelbetowe, wylewane na mokro z betonu, wykonane z kostki betonowej

2.0. Stan zachowania i ustalenie uszkodzeń

2.1. Ściany piwnic , fundamenty

Bez uwag

2.2. Ściany kondygnacyjne konstrukcyjne

Bez uwag

2.3. Stropy

Bez uwag

2.4. Schody , podjazdy

Bez uwag

2.5. Balkony

Nie występują

2.6. Konstrukcja dachu i pokrycie

Bez uwag.

2.7. Kominy w części ponad dachem

Bez uwag

2.8. Rynny i rury spustowe

Bez uwag

2.9. Części wspólne w użytkowaniu

Bez uwag

2.10 Stolarka okienna i drzwiowa

Bez uwag

2.11 Elewacje

Bez uwag

2.12 Otoczenie budynku


Bez uwag

3.0. Wnioski końcowe i zalecenia

- 1.) Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołem budowlanym z poprzedniego roku kalendarzowego obejmującym zakres elementów konstrukcyjnych budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz nie stwierdzono zaleceń odnośnie prac remontowych obiektu, które powinny być wykonywane na bieżąco.
- 2.) Obiekt może być bezpiecznie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem - stan techniczny dobry.

Data opracowania:
25-01-2023 r.

Opracował:


Wiesław Makowski
Uprawniony do kierowania i nadzorowania
w branży konstrukcyjno-budowlanej
upr. bud. UAN/V/346/171/TO/88