

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających - roboty wykończeniowe w pawilonie zamku średniego - część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olkusz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258010

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Olkusz

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@umig.olkusz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85de9b21-f06a-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011825/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 12:24

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132018/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających - roboty wykończeniowe w pawilonie zamku średniego - część 1

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających - prace wykończeniowe w pawilonie zamku średniego

Zakres prac części I obejmuje:

- ułożenie na płycie betonowej ok. 70 m² płyt dolomitowych o gr. 3 cm;
- zamontowanie we wszystkich otworach siatki przeciw gryzoniom 1000x8,0x0,65 ocynk 5 mb – pow. ok. 8 m², montaż w otworach okiennych oraz przy studni (do konstrukcji stalowej oraz do gruntu i skały za pomocą szpilek);
- wykonanie 3 schodów z kamienia łamanego o wymiarach stopnia 0,3 x 1,2 m w szerokości istniejącego muru kamiennego;
- wykonanie odwodnienia:

1) odcinek od istniejącej rynny spustowej odwadniającej południową część dachu do istniejącego koryta acodren, w formie zabudowy acodrenu (wymaga rozebrania nawierzchni z kamienia łamanego, ułożenia koryta oraz zabudowy kamienia) – długość ok. 3,5 mb;

2) odcinek od istniejącej rynny spustowej odwadniającej północna część dachu do studni wykutej w skale znajdującej się pomiędzy północna ściana pawilonu a ostańcem skalnym w formie otwartego prefabrykowanego koryta – długość ok. 8 mb wraz z wyprofilowaniem oraz dostawą i montażem osadnika oraz wyprowadzeniem wody do studni

3.9.) Główny kod CPV: 45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-13

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GEMSTONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772444964

4.3.4.) Miejscowość: Rzeszów

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 59325,36 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00236758/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-13

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 59325,36 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy