



ot-3
111.07

ot-5
111.58

m n.p.m.



m n.p.m.



- gleba
- namuł gliniasty
- glina piaszczysta
- piasek drobny
- piasek średni
- piasek gliniasty

CENTRUM BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH				Zał.nr 5.2
				Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej budowy stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Krobi
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	Przekrój geotechniczny II - II' Skala 1: 500/50
Weryfikował	01.2023	P. Jęsień		
	01.2023	W. Szablewski		