


$$\frac{\text{ot-5}}{111.58}$$

m n.p.m.



- |   |                          |
|---|--------------------------|
|  | gleba                    |
|  | namuł gliniasty          |
|  | glina piaszczysta        |
|  | glina piaszczysta + kam. |
|  | piasek średni            |

CENTRUM BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH				Zał.nr 5.3
				Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej budowy stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Krobi
	Data	Nazwisko	Podpis	<div>           Przekrój geotechniczny III - III'         </div> <div>           Skala 1: <math>\frac{500}{50}</math> </div>
Opracował	01.2023	P. Jęsiek		
Weryfikował	01.2023	W. Szablewski		