





			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>ot-5</div>							Zał.nr: 6.3			
Rejon: ul. Sportowa			Obiekt: budowa stadionu sportowego							System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
Miejscowość: Krobia			Inwestor: Gmina Krobia							Rzędna: 111.58 m n.p.m.			
Powiat: gostyński			Zleceniodawca: ERMS Sp. z o.o.							Skala 1 : 50			
Województwo: wielkopolskie			Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich							Data wiercenia: 2023-01-24			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	ID	IL	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
[m.p.p.t.]	[m]	[m]	[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
 1.70		Czwartorzęd	Holocen			gleba ciemnobrązowa	Gb	w			0.34	pl	IA
					0.80	namuł gliniasty ciemnobrązowy	Nmg						IB
					1.40	glina piaszczysta szara	Gp						IIIA
			Pleistocen		1.60	piasek średni szary	Ps	3/2/3	w/nw	0.52		szg	IIB
					2.30	piasek średni jasnoszary			nw	0.5			
					3.00								