INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT III PIĘTRA
STAN ISTNIEJĄCY
SKALA 1:100



Istniejące elementy instalacji zlokalizowano w oparciu o archiwalną dokumentację projektową instalacji hydrantowej w budynku (oprac. Z.P.W. "Forma" s.c.) oraz wizję lokalną.

Rzuty kondygnacji na podstawie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej budynku (BER Architekt - wrzesień 2019r.).

LEGENDA

- rurociągi istniejące
- rurociągi istniejące do demontażu
- DN65 stal - oznaczenie średnic przewodów p. poż. dla rur wykonanych ze stali ocynkowanej
- WH - pion hydrantowy
- HP DN52 - istniejący hydrant wewnętrzny DN52

Uwaga! Przed przystąpieniem d
ze stanem istniejącym.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
92-434 Łódź
ul. Maska z Bogdańca 5 lok.8
tel.: 42 670-81-40
biuro@bpu.pl
bpubm@bpu.pl

PROJEKTANT
91 - 471 ŁÓDŹ, UL. ŁA

Nazwa i adres obiektu:	Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku biurowym Łódzkiego Instytutu Technologicznego przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi	Nr rysunku:	4.1
Przedmiot rysunku:	Instalacja hydrantowa – rzut III piętra STAN ISTNIEJĄCY	Branża:	sanitarna
		Faza:	P.T.

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Harasimczuk	LOD/4943/PBS/22	
Współpraca	mgr inż. Izabela Drabnik-Kamińska	LOD/0563/POOS/06	
Współpraca	–		
Sprawdzający			
Data: 04.2023	Skala: 1:100		