


**Skala 1:2500**



0 25 50 m





Prace przy szlakach -  
przejazdy przez ciek  
wodne  
Nadleśnictwo Dukla  
Barwinek

NADLEŚNICTWO DUKLA  
LEŚNICTWO BARWINEK  
Stan na 10-02-2023  
Skala 1:2500



Legenda:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Inne obiekty infrastruktury     | Stanowisko gatunku chronionego zwierząt |
| Szlaki zrywkowe                 | Leśnictwa                               |
| Inne obiekty                    | Bród                                    |
| Szlaki zrywkowe                 | Oddziały                                |
| Pozostałe ciek                  | Wydzienia                               |
| Inne                            | Przepust                                |
| Droga leśna                     | Graniczniki                             |
| Ścieżka                         | Punkty osobliwości przyrodnicze         |
| Linie energetyczne              |   |
| Linie podziału powierzchniowego |   |
| Nadleśnictwa                    |   |
| Inne obiekty                    |   |

Sporządził:

LEŚNICY

mgr inż. Konrad Kucharski

Prace przy szlakach -  
przejazdy przez ciek  
wodne  
Nadleśnictwo Dukla  
Barwinek  
Stan na 10-02-2023  
Skala 1:2500