MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych ul. Racławicka 7, 76-200 Słupsk	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer P2**	Zał.Nr: 7 Sonda Nr:

Miejscowość: Dębniczka Gmina: Damnica Powiat: słupski Województwo: Pomorskie	Obiekt: dz. 35 obr. 4 Damnica Inwestor: Gmina Damnica Wiercenie: MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 69.30 m n.p.m. Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-08-09



Interpretacja			
τ_{max}	N_{10}	$I_D/(I_L)$	Stan
1	2	3	4
7	8	9	10
0.038	6	(0.53)	
0.030		(0.61)	
0.023		(0.71)	
0.030		(0.61)	
0.030		(0.61)	
0.041	8	(0.49)	
0.060	10	(0.36)	
0.210	19	(-0.09)	
0.225		(-0.12)	

Rysunek wykonano programem "GeoStar"